


改善箇所説明図



注： は交換部品、修正部品を示す。

不具合の内容

油圧ショベルの原動機において、エンジン制御コントローラのプログラムが不適切なため、排出ガス中のNO_x量が規制値を超過するおそれがある。

改善措置の内容

- ①全車台、エンジン制御コントローラのプログラムを修正する。
- ②全車台、車台制御コントローラのプログラムを修正する。

識別

車台診断ツールによる制御コントローラのプログラムの型式を確認する。