



第5回東日本大震災における
アスベスト対策合同会議
(平成23年12月22日)
【環境省資料8】

アスベスト大気濃度調査(第4次モニタリング) 地点(案)一覧

調査地点分類について	(1) 被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点。	
	避難所、仮設住宅等の周辺(避難所、仮設住宅、授業が行われている学校等の周辺だけでなく住民が生活する場所を選定する)	43地点
	被災自治体において、環境省が毎年実施している地点	9地点
	(2) アスベストの飛散防止の観点から選定する地点。	
	倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)で、「解体・改修中の現場」	0地点
	倒壊、半壊又は一部破損している建築物等(アスベスト含有のビル、マンション、学校、病院及び船舶等)	1地点
	破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場	65地点
	がれきの破砕等を行っている廃棄物中間処理施設及び最終処分場	7地点
	その他(測定の必要があると自治体が判断した地点)	25地点
	(3) 第2次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が1[f/L]を超過した地点。	2地点
合計	152地点	

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		備考
都道府県No.	地点No.					
01	1	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)	
01	2	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)	
01	3	青森県	八戸市	がれきの集積場	(2)	
01	4	青森県	八戸市	被災建築物解体現場	(2)	
01	5	青森県	八戸市	被災建築物解体現場	(2)	
01	6	青森県	八戸市	被災建築物解体現場	(2)	
02	1	岩手県	陸前高田市	仮設住宅	(1)	
02	2	岩手県	大船渡市	公共施設	(2)	
02	3	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2)	
02	4	岩手県	大船渡市	がれきの集積場	(2)	
02	5	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)	
02	6	岩手県	陸前高田市	がれきの集積場	(2)	
02	7	岩手県	釜石市	仮設住宅	(1)	

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		備考
都道府県No.	地点No.					
02	8	岩手県	大槌町	公共施設	(2)	
02	9	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)	
02	10	岩手県	釜石市	がれきの集積場	(2)	
02	11	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(2)	
02	12	岩手県	大槌町	がれきの集積場	(3)	
02	13	岩手県	宮古市	被災建築物周辺	(2)	
02	14	岩手県	山田町	被災建築物周辺	(2)	
02	15	岩手県	山田町	がれきの集積場	(2)	
02	16	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2)	
02	17	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(3)	
02	18	岩手県	田畑村	がれきの集積場	(2)	
02	19	岩手県	久慈市	公共施設	(2)	
02	20	岩手県	野田村	公共施設	(2)	
02	21	岩手県	野田村	学校	(1)	授業が行われている学校
02	22	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)	
02	23	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2)	
02	24	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)	
02	25	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2)	
02	26	岩手県	洋野町	廃棄物中間処理施設	(2)	
02	27	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1)	環境省が毎年実施している地点
02	28	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1)	環境省が毎年実施している地点
02	29	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1)	環境省が毎年実施している地点
02	30	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1)	環境省が毎年実施している地点
03	1	宮城県	仙台市	学校	(1)	授業が行われている学校、津波被害あり
03	2	宮城県	仙台市	学校	(1)	授業が行われている学校
03	3	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
03	4	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
03	5	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
03	6	宮城県	仙台市	学校	(2)	がれき集積場に近くて授業を行っている
03	7	宮城県	仙台市	学校	(2)	がれき集積場に近くて授業を行っている
03	8	宮城県	仙台市	学校	(2)	がれき集積場に近くて授業を行っている
03	9	宮城県	仙台市	学校	(2)	がれき集積場に近くて授業を行っている
03	10	宮城県	仙台市	学校	(2)	がれき集積場に近くて授業を行っている
03	11	宮城県	仙台市	学校	(2)	がれき集積場に近くて授業を行っている
03	12	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
03	13	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
03	14	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
03	15	宮城県	山元町	学校	(1)	授業が行われている学校
03	16	宮城県	山元町	学校	(1)	授業が行われている学校
03	17	宮城県	山元町	仮設住宅	(1)	
03	18	宮城県	山元町	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
03	19	宮城県	亘理町	学校	(1)	
03	20	宮城県	亘理町	学校	(1)	
03	21	宮城県	亘理町	学校	(1)	
03	22	宮城県	亘理町	がれきの集積場	(2)	
03	23	宮城県	岩沼市	仮設住宅	(1)	
03	24	宮城県	岩沼市	住宅地	(2)	津波被害あり、住民が生活している
03	25	宮城県	名取市	仮設住宅	(1)	

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		備考
都道府県No.	地点No.					
03	26	宮城県	名取市	がれきの集積場	(2)	破砕等を行っている
03	27	宮城県	名取市	仮設住宅	(1)	
03	28	宮城県	多賀城市	住宅地	(1)	津波被害あり、住民が生活している
03	29	宮城県	多賀城市	がれきの集積場	(2)	災害廃棄物一時仮置場、破砕機でコンクリート等を破砕
03	30	宮城県	多賀城市	廃棄物中間処理施設	(2)	畳を破砕処理を行っている、近くに石膏ボード等の建築材を保管
03	31	宮城県	七ヶ浜町	廃棄物中間処理施設	(2)	災害廃棄物一時仮置場、破砕等を行っている
03	32	宮城県	七ヶ浜町	住宅地	(2)	津波被害あり、住民が生活している
03	33	宮城県	塩竈市	被災建築物解体現場	(2)	周辺で解体工事を多数実施
03	34	宮城県	塩竈市	仮設住宅	(1)	
03	35	宮城県	利府町	廃棄物中間処理施設 (塩竈市最終処分場)	(2)	
03	36	宮城県	利府町	がれきの集積場	(2)	
03	37	宮城県	松島町	学校	(1)	
03	38	宮城県	松島町	学校	(1)	平成24年1月上旬解体予定
03	39	宮城県	東松島市	学校	(1)	
03	40	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)	
03	41	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)	
03	42	宮城県	東松島市	がれきの集積場	(2)	
03	43	宮城県	石巻市	がれきの集積場	(2)	
03	44	宮城県	石巻市	がれきの集積場	(2)	
03	45	宮城県	石巻市	学校	(2)	
03	46	宮城県	石巻市	住宅地	(2)	
03	47	宮城県	石巻市	住宅地	(2)	
03	48	宮城県	石巻市	がれきの集積場	(2)	
03	49	宮城県	女川町	学校	(1)	授業が行われている学校
03	50	宮城県	女川町	廃棄物中間処理施設	(2)	
03	51	宮城県	女川町	仮設住宅	(2)	
03	52	宮城県	南三陸町	仮設住宅	(1)	
03	53	宮城県	気仙沼市	住宅地	(2)	住民が生活している
03	54	宮城県	気仙沼市	被災建築物周辺	(2)	津波被害あり、クリソタイル含有建築物
03	55	宮城県	気仙沼市	学校	(1)	
03	56	宮城県	気仙沼市	学校	(1)	
03	57	宮城県	気仙沼市	学校	(1)	
03	58	宮城県	気仙沼市	住宅地	(2)	
03	59	宮城県	遠田郡	国設籠岳局	(1)	環境省が毎年実施している地点
04	1	山形県	米沢市	国道12号線	(1)	環境省が毎年実施している地点
04	2	山形県	米沢市	山形県立米沢女子短期大学	(1)	環境省が毎年実施している地点
05	1	福島県	二本松市	被災建築物周辺	(2)	
05	2	福島県	鏡石町	がれきの集積場	(2)	
05	3	福島県	鏡石町	がれきの集積場	(2)	
05	4	福島県	石川町	がれきの集積場	(2)	
05	5	福島県	玉川村	がれきの集積場	(2)	
05	6	福島県	矢吹町	がれきの集積場	(2)	
05	7	福島県	只見町	仮設住宅	(1)	がれきの集積場近く
05	8	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)	津波被害あり、破砕実施
05	9	福島県	新地町	学校	(1)	
05	10	福島県	新地町	学校	(1)	
05	11	福島県	新地町	学校	(1)	

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		備考
都道府県No.	地点No.					
05	12	福島県	新地町	学校	(1)	
05	13	福島県	新地町	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	14	福島県	相馬市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	15	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)	津波被害あり、破砕実施
05	16	福島県	相馬市	学校	(1)	
05	17	福島県	相馬市	学校	(1)	
05	18	福島県	相馬市	学校	(1)	
05	19	福島県	相馬市	学校	(1)	
05	20	福島県	相馬市	学校	(1)	
05	21	福島県	相馬市	公共施設	(1)	がれきの集積場近く
05	22	福島県	相馬市	がれきの処理現場	(2)	津波被害あり、1月から操業再開
05	23	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	24	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	25	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	26	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	27	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	28	福島県	南相馬市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	29	福島県	広野町	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	30	いわき市	いわき市	がれきの処理現場	(2)	津波被害あり
05	31	いわき市	いわき市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	32	いわき市	いわき市	仮設住宅	(1)	
05	33	いわき市	いわき市	がれきの処理現場	(2)	津波被害あり
05	34	いわき市	いわき市	仮設住宅	(1)	
05	35	いわき市	いわき市	がれきの処理現場	(2)	津波被害あり
05	36	いわき市	いわき市	学校	(1)	
05	37	いわき市	いわき市	学校	(1)	
05	38	いわき市	いわき市	公園	(1)	
05	39	いわき市	いわき市	学校	(1)	
05	40	いわき市	いわき市	学校	(1)	
05	41	いわき市	いわき市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	42	いわき市	いわき市	がれきの集積場	(2)	津波被害あり
05	43	福島県	いわき市	福島県いわき処分場保全センター	(1)	環境省が毎年実施している地点
05	44	福島県	いわき市	廃棄物処分場から799m離れたバックグラウンド地域	(1)	環境省が毎年実施している地点
06	1	茨城県	神栖市	がれきの集積場	(2)	
06	2	茨城県	那珂郡	廃棄物中間処理施設	(2)	
07	1	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2)	
07	2	栃木県	那須烏山市	がれきの集積場	(2)	
07	3	栃木県	那須塩原市	がれきの集積場	(2)	
07	4	栃木県	宇都宮市	廃棄物中間処理施設	(2)	
08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	(1)	
08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)	
08	3	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)	
08	4	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)	
08	5	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2)	