

野営場 木チップ舗装


自然公園名：磐梯朝日国立公園	公園事業名：鷹ノ巣野営場
所在地：新潟県関川村	整理番号：096-野営場 12

<写真>		<概況>																											
整備前		<table border="1"> <tr> <td>自然条件</td> <td> 植生 ■樹林 □草原 □湿原 □その他 () </td> </tr> <tr> <td>地形</td> <td> □海岸 □平野 □里山 ■高山 □湖沼 □河川 □溪谷瀑布 □その他 () </td> </tr> <tr> <td>傾斜</td> <td> ■平坦地～緩傾斜 □急傾斜 </td> </tr> <tr> <td>土壌</td> <td> □岩盤 □砂礫 ■粘性土 □火山灰土 </td> </tr> <tr> <td>気象</td> <td> ■積雪が多い □風が強い □雨が多い □その他 () </td> </tr> <tr> <td>危険箇所</td> <td> □有毒ガス □落石が多い □崩壊地 □その他 () </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会条件</td> <td> 歴史文化 □特徴的な歴史文化 () </td> </tr> <tr> <td> 周辺施設 □ビジターセンター □宿泊施設 ■野営場 □その他 () </td> </tr> <tr> <td> アクセス □駅 □バス停 □駐車場 より徒歩 分 </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">利用状況</td> <td> 利用者数 年間 万人 最大一日 人 </td> </tr> <tr> <td> 利用形態 □個人が多い □家族が多い □団体が多い </td> </tr> <tr> <td> 季節型 □1季型 □3季型 □通年型 </td> </tr> <tr> <td rowspan="4">管理状況</td> <td> 施設管理 □損傷が目立つ □汚れが目立つ □危険箇所あり □その他 () </td> </tr> <tr> <td> 安全管理 □危険箇所への対応 □施設の荒廃の対応 </td> </tr> <tr> <td> 植生管理 □植生の荒廃 □展望阻害 □倒木 □その他 () </td> </tr> <tr> <td> 管理体制 □直営 □委託 □その他 () </td> </tr> </table>	自然条件	植生 ■樹林 □草原 □湿原 □その他 ()	地形	□海岸 □平野 □里山 ■高山 □湖沼 □河川 □溪谷瀑布 □その他 ()	傾斜	■平坦地～緩傾斜 □急傾斜	土壌	□岩盤 □砂礫 ■粘性土 □火山灰土	気象	■積雪が多い □風が強い □雨が多い □その他 ()	危険箇所	□有毒ガス □落石が多い □崩壊地 □その他 ()	社会条件	歴史文化 □特徴的な歴史文化 ()	周辺施設 □ビジターセンター □宿泊施設 ■野営場 □その他 ()	アクセス □駅 □バス停 □駐車場 より徒歩 分	利用状況	利用者数 年間 万人 最大一日 人	利用形態 □個人が多い □家族が多い □団体が多い	季節型 □1季型 □3季型 □通年型	管理状況	施設管理 □損傷が目立つ □汚れが目立つ □危険箇所あり □その他 ()	安全管理 □危険箇所への対応 □施設の荒廃の対応	植生管理 □植生の荒廃 □展望阻害 □倒木 □その他 ()	管理体制 □直営 □委託 □その他 ()	整備後	
自然条件	植生 ■樹林 □草原 □湿原 □その他 ()																												
地形	□海岸 □平野 □里山 ■高山 □湖沼 □河川 □溪谷瀑布 □その他 ()																												
傾斜	■平坦地～緩傾斜 □急傾斜																												
土壌	□岩盤 □砂礫 ■粘性土 □火山灰土																												
気象	■積雪が多い □風が強い □雨が多い □その他 ()																												
危険箇所	□有毒ガス □落石が多い □崩壊地 □その他 ()																												
社会条件	歴史文化 □特徴的な歴史文化 ()																												
	周辺施設 □ビジターセンター □宿泊施設 ■野営場 □その他 ()																												
	アクセス □駅 □バス停 □駐車場 より徒歩 分																												
利用状況	利用者数 年間 万人 最大一日 人																												
	利用形態 □個人が多い □家族が多い □団体が多い																												
	季節型 □1季型 □3季型 □通年型																												
管理状況	施設管理 □損傷が目立つ □汚れが目立つ □危険箇所あり □その他 ()																												
	安全管理 □危険箇所への対応 □施設の荒廃の対応																												
	植生管理 □植生の荒廃 □展望阻害 □倒木 □その他 ()																												
	管理体制 □直営 □委託 □その他 ()																												

解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）
野営場内の園路を歩きやすさ及び自然景観との調和に配慮し、既存の園路を木チップにて舗装した。

■仕様：木チップ t=50mm	■施工年度：平成19年度
	■施工者：—
	■設計者：株式会社 新栄技術
	■問合せ先：東北地方環境事務所

<図面>



標準断面図 S=1/50

<整備費> ¥9,189/㎡ (単価)

事例の評価

景 観			
	a	b	c
配 置	☐	☐	☐
形 態	☐	☐	☐
材 質	☐	☐	☐
色 彩	☐	☐	☐

環 境			
	a	b	c
地 形	☐	☐	☐
植 生	☐	☐	☐
動 物	☐	☐	☐

機能的調和			
	a	b	c
利用性	☐	☐	☐
安全性	☐	☐	☐
維持管理	☐	☐	☐

野営場 管理棟

自然公園名：支笏洞爺国立公園	公園事業名：真狩野営場
所在地：北海道真狩村	整理番号：097-野営場 13

<写真>

全景



自然解説パネル



<概況>

自然条件	植生	☒ 樹林 ☐ 草原 ☐ 湿原 ☐ その他（ ）
	地形	☐ 海岸 ☐ 平野 ☐ 里山 ☒ 高山 ☐ 湖沼 ☐ 河川 ☐ 溪谷瀑布 ☒ その他（溶岩台地）
	傾斜	☒ 平坦地～緩傾斜 ☐ 急傾斜
	土壌	☐ 岩盤 ☐ 砂礫 ☐ 粘性土 ☐ 火山灰土
	気象	☒ 積雪が多い ☐ 風が強い ☐ 雨が多い ☐ その他（ ）
	危険箇所	☐ 有毒ガス ☐ 落石が多い ☐ 崩壊地 ☐ その他（ ）
社会条件	歴史文化	☐ 特徴的な歴史文化（ ）
	周辺施設	☐ ビジターセンター ☐ 宿泊施設 ☒ 野営場 ☒ その他（登山道）
利用状況	アクセス	☐ 駅 ☐ バス停 ☒ 駐車場 より徒歩 1 分
	利用者数	年間 0.35 万人 最大一日 ー 人
管理状況	利用形態	☒ 個人が多い ☐ 家族が多い ☐ 団体が多い
	季節型	☐ 1 季型 ☒ 3 季型 ☐ 通年型
	施設管理	☐ 損傷が目立つ ☐ 汚れが目立つ ☐ 危険箇所あり ☐ その他（ ）
	安全管理	☐ 危険箇所への対応 ☐ 施設の荒廃の対応
	植生管理	☐ 植生の荒廃 ☐ 展望阻害 ☐ 倒木 ☒ その他（芝枯れ）
管理状況	管理体制	☐ 直営 ☐ 委託 ☒ その他（管理協定）


解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）

羊蹄山の南麓に設けられた野営場の管理棟。
 野営場全体の管理運営、利用者の受付・キャンプ用品の貸出等の機能を担う他、登山利用者の受付・情報提供を持つ施設として整備した。配置にあたってはキャンプ利用者、登山利用者ともにわかりやすい位置とした。
 また、建物入口にはスロープを設置し、車椅子利用に対応するとともに、屋根には太陽光発電設備を設置し環境へ配慮した。


■仕様：A=131.22 m² 木造

■施工年度：平成 19 年度
 ■施工者：(株) 白戸工務店
 ■設計者：(株) さがら設計事務所
 ■問合せ先：北海道地方環境事務所

<図面>



平面図 S=1/200



立面図 S=1/200

事例の評価

景 観

	a	b	c
配 置	☐	☒	☐
形 態	☐	☒	☐
材 質	☐	☒	☐
色 彩	☐	☒	☐

環 境

	a	b	c
地 形	☐	☒	☐
植 生	☐	☒	☐
動 物	☐	☒	☐

機能的調和

	a	b	c
利用性	☐	☒	☐
安全性	☐	☒	☐
維持管理	☐	☒	☐

<整備費> > ¥46,782,000 直接工事費（施設本体の価格）


野営場 電気施設（太陽光発電設備）

自然公園名：支笏洞爺国立公園	公園事業名：真狩野営場
所在地：北海道真狩村	整理番号：099-野営場 15

<写真>



管理棟の屋根に太陽光ソーラパネルを設置している



管理棟内の発電表示板

<概況>

自然条件	植生	☒ 樹林 ☐ 草原 ☐ 湿原 ☐ その他（ ）
	地形	☐ 海岸 ☐ 平野 ☐ 里山 ☒ 高山 ☐ 湖沼 ☐ 河川 ☐ 溪谷瀑布 ☒ その他（溶岩台地）
	傾斜	☒ 平坦地～緩傾斜 ☐ 急傾斜
	土壌	☐ 岩盤 ☐ 砂礫 ☐ 粘性土 ☐ 火山灰土
	気象	☒ 積雪が多い ☐ 風が強い ☐ 雨が多い ☐ その他（ ）
	危険箇所	☐ 有毒ガス ☐ 落石が多い ☐ 崩壊地 ☐ その他（ ）
社会条件	歴史文化	☐ 特徴的な歴史文化（ ）
	周辺施設	☐ ビジターセンター ☐ 宿泊施設 ☒ 野営場 ☒ その他（登山道）
	アクセス	☐ 駅 ☐ バス停 ☒ 駐車場 より徒歩 1 分
利用状況	利用者数	年間 0.35 万人 最大一日 ー 人
	利用形態	☒ 個人が多い ☐ 家族が多い ☐ 団体が多い
	季節型	☐ 1 季型 ☒ 3 季型 ☐ 通年型
管理状況	施設管理	☐ 損傷が目立つ ☐ 汚れが目立つ ☐ 危険箇所あり ☐ その他（ ）
	安全管理	☐ 危険箇所への対応 ☐ 施設の荒廃の対応
	植生管理	☐ 植生の荒廃 ☐ 展望阻害 ☐ 倒木 ☒ その他（芝枯れ）
	管理体制	☐ 直営 ☐ 委託 ☒ その他（管理協定）

解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）

管理棟の屋根部に太陽光発電設備を設置し、日中の電灯・コンセント電源として活用している。

■仕様：8.4kW 結晶型シリコン

■施工年度：平成 19 年度


■施工者：(株) 白戸工務店

■設計者：(株) さがら設計事務所

■問合せ先：北海道地方環境事務所


<図面>

平面図



0 3m

システム概要図



事例の評価

景 観

	a	b	c
配 置	☐	☒	☐
形 態	☐	☒	☐
材 質	☐	☒	☐
色 彩	☐	☒	☐

環 境

	a	b	c
地 形	☐	☒	☐
植 生	☐	☒	☐
動 物	☐	☒	☐

機能的調和

	a	b	c
利用性	☐	☒	☐
安全性	☐	☒	☐
維持管理	☐	☒	☐

<整備費> ¥5,780,000 直接工事費（施設本体の価格）

野営場 照明

自然公園名：磐梯朝日国立公園	公園事業名：羽黒集団施設地区野営場
所在地：鶴岡市羽黒町	整理番号：100-野営場 16

<写真>

整備後



<概況>

自然条件	植生	☒ 樹林 ☐ 草原 ☐ 湿原 ☐ その他（ ）
	地形	☐ 海岸 ☐ 平野 ☐ 里山 ☒ 高山 ☐ 湖沼 ☐ 河川 ☐ 溪谷瀑布 ☐ その他（ ）
	傾斜	☒ 平坦地～緩傾斜 ☐ 急傾斜
	土壌	☐ 岩盤 ☐ 砂礫 ☒ 粘性土 ☐ 火山灰土
	気象	☒ 積雪が多い ☐ 風が強い ☐ 雨が多い ☐ その他（ ）
	危険箇所	☐ 有毒ガス ☐ 落石が多い ☐ 崩壊地 ☐ その他（ ）
社会条件	歴史文化	☐ 特徴的な歴史文化（ ）
	周辺施設	☒ ビジターセンター ☐ 宿泊施設 ☒ 野営場 ☐ その他（ ）
	アクセス	☐ 駅 ☐ バス停 ☐ 駐車場 より徒歩 分
利用状況	利用者数	年間 万人 最大一日 人
	利用形態	☐ 個人が多い ☐ 家族が多い ☐ 団体が多い
	季節型	☐ 1季型 ☐ 3季型 ☐ 通年型
管理状況	施設管理	☐ 損傷が目立つ ☐ 汚れが目立つ ☐ 危険箇所あり ☐ その他（ ）
	安全管理	☐ 危険箇所への対応 ☐ 施設の荒廃の対応
	植生管理	☐ 植生の荒廃 ☐ 展望阻害 ☐ 倒木 ☐ その他（ ）
	管理体制	☐ 直営 ☐ 委託 ☐ その他（ ）

解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）

野営場駐車場に設置される照明を節電のためにLEDに付け替えた。

■仕様：LED照明 3.6W×4


■施工年度：平成21年度

■施工者：－

■設計者：－

■問合せ先：東北地方環境事務所

<図面>



S=1/40

事例の評価

景 観

	a	b	c
配 置	☐	☐	☐
形 態	☐	☐	☐
材 質	☐	☐	☐
色 彩	☐	☐	☐

環 境

	a	b	c
地 形	☐	☐	☐
植 生	☐	☐	☐
動 物	☐	☐	☐

機能的調和

	a	b	c
利用性	☐	☐	☐
安全性	☐	☐	☐
維持管理	☐	☐	☐

<整備費> ¥748,000/基 照明灯新設 LED3.6Wx4 100V

(ランプのみ LED に交換 照明器具 単価 58,800 円 電工 0.12 人工

その他 1 式¥212,000) (赤字要確認)

野営場 ゲート

自然公園名：磐梯朝日国立公園	公園事業名：羽黒集団施設地区野営場
所在地：鶴岡市羽黒町	整理番号：101-野営場 17

<写真>



<概況>

自然条件	植生	■樹林 □草原 □湿原 □その他（ ）
	地形	□海岸 □平野 □里山 □高山 □湖沼 □河川 □溪谷瀑布 □その他（ ）
	傾斜	■平坦地～緩傾斜 □急傾斜
	土壌	□岩盤 □砂礫 ■粘性土 □火山灰土
	気象	■積雪が多い □風が強い □雨が多い □その他（ ）
	危険箇所	□有毒ガス □落石が多い □崩壊地 □その他（ ）
	社会条件	歴史文化 □特徴的な歴史文化（ ）
社会条件	周辺施設	□ビジターセンター □宿泊施設 ■野営場 □その他（ ）
	アクセス	□駅 □バス停 □駐車場 より徒歩 分
	利用状況	利用者数 年間 万人 最大一日 人 利用形態 □個人が多い □家族が多い □団体が多い 季節型 □1季型 □3季型 □通年型
管理状況	施設管理	□損傷が目立つ □汚れが目立つ □危険箇所あり □その他（ ）
	安全管理	□危険箇所への対応 □施設の荒廃の対応
	植生管理	□植生の荒廃 □展望阻害 □倒木 □その他（ ）
	管理体制	□直営 □委託 □その他（ ）

解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）

野営場の管理のために入口にゲートを設置した。
開閉式のゲート脇に 200 角の木材を束ねた門柱に文字を彫刻している。

■仕様：県産スギ材 H=2500mm、200□
加圧式木材保存処理


■施工年度：平成 21 年度

■施工者：－

■設計者：－

■問合せ先：東北地方環境事務所

<図面>



立面図 S=1/40

特記事項	
樹種	山形県産材を使用する。
加工	角材は、プレーナー加工とする。
素材処理	素材は防腐剤注入に適するように乾燥又は人工乾燥処理を行う。
木材保存剤加圧注入	木材はすべて防腐剤を加圧注入する。
木材保存剤	耐れ抑剤防腐剤を含み、金属を含まない防腐剤を使用する。
加圧注入方法	JIS A 9002による。
保存剤注入木材の品質	防腐剤の注入量 (JIS A 9002) により判定し、処理はJIS規定工場とする。
ボルト・金物類	海産塩酸メッキ系製品を使用する。
木部塗装	黒塗りまたは木材表面保護塗料塗りとする。
鉄部塗装	鋼材は海産塩酸メッキ処理の上、黒塗りまたはシリコンアクリル樹脂塗料塗りとする。
表示面	東社へ彫刻加工の上、色入れをする。
印刷色	黒色とする。
表示内容	監督員と協賛の上、表示内容を決定すること。

事例の評価

景観			
	a	b	c
配置	☐	☐	☐
形態	☐	☐	☐
材質	☐	☐	☐
色彩	☐	☐	☐

環境			
	a	b	c
地形	☐	☐	☐
植生	☐	☐	☐
動物	☐	☐	☐

機能的調和			
	a	b	c
利用性	☐	☐	☐
安全性	☐	☐	☐
維持管理	☐	☐	☐

<整備費> ¥587,000 (門柱単体の価格、機械を除く)

野営場 炊事棟

自然公園名：支笏洞爺国立公園

公園事業名：真狩野営場

所在地：北海道真狩村

整理番号：102-野営場 18

<写真>

全景



シンク



<概況>

自然条件	植生	■樹林 □草原 □湿原 □その他 ()
	地形	□海岸 □平野 □里山 ■高山 □湖沼 □河川 □溪谷瀑布 ■その他 (溶岩台地)
	傾斜	■平坦地～緩傾斜 □急傾斜
	土壌	□岩盤 □砂礫 □粘性土 □火山灰土
	気象	■積雪が多い □風が強い □雨が多い □その他 ()
	危険箇所	□有毒ガス □落石が多い □崩壊地 □その他 ()
社会条件	歴史文化	□特徴的な歴史文化 ()
	周辺施設	□ビジターセンター □宿泊施設 ■野営場 ■その他 (登山道)
	アクセス	□駅 □バス停 ■駐車場 より徒歩 1 分
利用状況	利用者数	年間 0.35 万人 最大一日 ー 人
	利用形態	■個人が多い □家族が多い □団体が多い
	季節型	□1 季型 ■3 季型 □通年型
管理状況	施設管理	□損傷が目立つ □汚れが目立つ □危険箇所あり □その他 ()
	安全管理	□危険箇所への対応 □施設の荒廃の対応
	植生管理	□植生の荒廃 □展望阻害 □倒木 ■その他 (芝枯れ)
	管理体制	□直営 □委託 ■その他 (管理協定)

解説 (整備の目的・注目すべき点・配慮事項など)


野営場のフリーテントサイト76区画に対し3箇所、バリアフリーサイト2区画に対し1箇所に炊事棟を設置した。バリアフリーサイトに隣接する1棟はバリアフリー対応として、炊事棟周辺にスロープを設置している。丸太の柱、切妻屋根とすることで自然景観との調和を図っている。

■仕様：A=16.2㎡ 木造
ガリバリウム鋼板葺き、モルタル仕上げ
蛇口8口、竈8箇所

■施工年度：平成19年度
■施工者：(株)三栄工業
■設計者：(株)さがら設計事務所
■問合せ先：北海道地方環境事務所

<図面>




配置図



スロープを設けたバリアフリー型

※赤線が炊事棟

詳細図 S=1/100



<整備費> ¥4,846,000 直接工事費 (施設本体の価格)

事例の評価

景観

	a	b	c
配置	☐	☒	☐
形態	☐	☒	☐
材質	☐	☒	☐
色彩	☐	☒	☐

環境

	a	b	c
地形	☐	☒	☐
植生	☐	☒	☐
動物	☐	☒	☐

機能的調和

	a	b	c
利用性	☐	☒	☐
安全性	☐	☒	☐
維持管理	☐	☒	☐

野営場 サニタリー棟

自然公園名：支笏洞爺国立公園	公園事業名：真狩野営場
所在地：北海道真狩村	整理番号：103-野営場 19

<写真>

全景



多目的トイレ



<概況>

自然条件	植生	■樹林 □草原 □湿原 □その他（ ）
	地形	□海岸 □平野 □里山 ■高山 □湖沼 □河川 □溪谷瀑布 ■その他（溶岩台地）
	傾斜	■平坦地～緩傾斜 □急傾斜
	土壌	□岩盤 □砂礫 □粘性土 □火山灰土
	気象	■積雪が多い □風が強い □雨が多い □その他（ ）
	危険箇所	□有毒ガス □落石が多い □崩壊地 □その他（ ）
社会条件	歴史文化	□特徴的な歴史文化（ ）
	周辺施設	□ビジターセンター □宿泊施設 ■野営場 ■その他（登山道）
	アクセス	□駅 □バス停 ■駐車場 より徒歩 1 分
利用状況	利用者数	年間 0.35 万人 最大一日 ー 人
	利用形態	■個人が多い □家族が多い □団体が多い
	季節型	□1 季型 ■3 季型 □通年型
管理状況	施設管理	□損傷が目立つ □汚れが目立つ □危険箇所あり □その他（ ）
	安全管理	□危険箇所への対応 □施設の荒廃の対応
	植生管理	□植生の荒廃 □展望阻害 □倒木 ■その他（芝枯れ）
	管理体制	□直営 □委託 ■その他（管理協定）

解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）


登山利用者及びキャンプ場利用者が利用しやすくバリアフリーゾーンに近い、中央幹線園路の西側、北側寄りに設置した。トップライトで昼光を取り入れ、明るさを確保するとともに省エネに配慮している。（※バリアフリー対応として車椅子の利用が可能な多目的トイレを設置）

■仕様：A=68.31 m² 木造
男性 大3穴、小6穴、手洗い5口
女性 6穴、手洗い5口
身障者ブース 1


■施工年度：平成 19 年度
■施工者：（株）白戸工務店
■設計者：（株）さがら設計事務所
■問合せ先：北海道地方環境事務所

＜図面＞

平面図 S=1/150



正面立面図



＜整備費＞ ￥22,693,000 直接工事費（施設本体の価格）

事例の評価

景 観			
	a	b	c
配 置	☐	☒	☐
形 態	☐	☒	☐
材 質	☐	☒	☐
色 彩	☐	☒	☐
環 境			
	a	b	c
地 形	☐	☒	☐
植 生	☐	☒	☐
動 物	☐	☒	☐
機能的調和			
	a	b	c
利用性	☐	☒	☐
安全性	☐	☒	☐
維持管理	☐	☒	☐

野営場 四阿

自然公園名：磐梯朝日国立公園	公園事業名：鷹ノ巣野営場
所在地：新潟県関川村	整理番号：104-野営場 20

<写真>

整備前



整備後



<概況>

自然条件	植生	■樹林 □草原 □湿原 □その他（ ）
	地形	□海岸 □平野 □里山 ■高山 □湖沼 □河川 □溪谷瀑布 □その他（ ）
	傾斜	■平坦地～緩傾斜 □急傾斜
	土壌	□岩盤 □砂礫 ■粘性土 □火山灰土
	気象	■積雪が多い □風が強い □雨が多い □その他（ ）
	危険箇所	□有毒ガス □落石が多い □崩壊地 □その他（ ）
社会条件	歴史文化	□特徴的な歴史文化（ ）
	周辺施設	□ビジターセンター □宿泊施設 ■野営場 □その他（ ）
	アクセス	□駅 □バス停 □駐車場 より徒歩 分
利用状況	利用者数	年間 万人 最大一日 人
	利用形態	□個人が多い □家族が多い □団体が多い
	季節型	□1季型 □3季型 □通年型
管理状況	施設管理	□損傷が目立つ □汚れが目立つ □危険箇所あり □その他（ ）
	安全管理	□危険箇所への対応 □施設の荒廃の対応
	植生管理	□植生の荒廃 □展望阻害 □倒木 □その他（ ）
	管理体制	□直営 □委託 □その他（ ）



解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）

野営場の園路沿いに休憩のために四阿を整備した。耐朽性向上のために加圧式木材保存処理を施している。落ち葉の詰まりやすい樋は設けず、周辺に雨落ちのための砂利を敷いている。

■仕様：木造 3m×3m、
土間コンクリート
スギ、加圧式木材保存処理（AAC）
ガリバリウム鋼板葺き

■施工年度：平成19年度
■施工者：－
■設計者：株式会社 新栄技術
■問合せ先：東北地方環境事務所

事例の評価



東 屋 特 記 事 項	
加 工	丸太は旋盤丸削りとし、角材はプレーナー掛けとす 本柱下方は基礎コンクリートに埋め込む
防 腐 剤	木材は A A C + P E G を加圧注入する
注 入 方 法	J I S A 9 0 0 2 による
ポ ル ト	溶融鉛鉛メッキ処理品とする
木部表面仕上げ	木材保護塗料、塗布仕上げとする
樹 種	県内産杉間伐材とする

＜整備費＞ ￥3,275,425／基 単価

景觀

	a	b	c
配置	☐	☐	☐
形態	☐	☐	☐
材質	☐	☐	☐
色彩	☐	☐	☐

環境

		a	b	c
地 形		☐	☐	☐
植 生		☐	☐	☐
動 物		☐	☐	☐

機能的調和

	a	b	c
利用性	□	□	□
安全性	□	□	□
維持管理	□	□	□

野営場 便益施設（ゴミ処理施設）

自然公園名：支笏洞爺国立公園	公園事業名：真狩野営場
所在地：北海道真狩村	整理番号：107-野営場 23

<写真> 全景 	<概況>	
	自然条件	植生 ☒ 樹林 ☐ 草原 ☐ 湿原 ☐ その他（ ） 地形 ☐ 海岸 ☐ 平野 ☐ 里山 ☒ 高山 ☐ 湖沼 ☐ 河川 ☐ 溪谷瀑布 ☒ その他（溶岩台地） 傾斜 ☒ 平坦地～緩傾斜 ☐ 急傾斜 土壌 ☐ 岩盤 ☐ 砂礫 ☐ 粘性土 ☐ 火山灰土 気象 ☒ 積雪が多い ☐ 風が強い ☐ 雨が多い ☐ その他（ ） 危険箇所 ☐ 有毒ガス ☐ 落石が多い ☐ 崩壊地 ☐ その他（ ）
	社会条件	歴史文化 ☐ 特徴的な歴史文化（ ） 周辺施設 ☐ ビジターセンター ☐ 宿泊施設 ☒ 野営場 ☒ その他（登山道） アクセス ☐ 駅 ☐ バス停 ☒ 駐車場 より徒歩 1 分
	利用状況	利用者数 年間 0.35 万人 最大一日 ー 人 利用形態 ☒ 個人が多い ☐ 家族が多い ☐ 団体が多い 季節型 ☐ 1 季型 ☒ 3 季型 ☐ 通年型
	管理状況	施設管理 ☐ 損傷が目立つ ☐ 汚れが目立つ ☐ 危険箇所あり ☐ その他（ ） 安全管理 ☐ 危険箇所への対応 ☐ 施設の荒廃の対応 植生管理 ☐ 植生の荒廃 ☐ 展望阻害 ☐ 倒木 ☒ その他（芝枯れ） 管理体制 ☐ 直営 ☐ 委託 ☒ その他（管理協定）

解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など） 搬出時の作業が効率的に行え、利用者が必ず通過する管理棟近くにゴミ処理施設を設置した。テントサイトとは高低差があり樹木で囲われているため、周辺からは目立たない。 作業しやすいように床はモルタル仕上げとし、一時的なゴミの保管のために、シャッターで仕切った屋内スペースを設けている。


■仕様：A=22.1 m² 木造 屋根及び壁：ガリバリウム鋼板葺き	■施工年度：平成 20 年度 ■施工者：（株）三栄工業 ■設計者：（株）さがら設計事務所 ■問合せ先：北海道地方環境事務所
---	--

<図面>

配置図



詳細図 S=1/120



<整備費> ¥2,868,000 直接工事費（施設本体の価格）

事例の評価

景 観

	a	b	c
配 置	☐	☒	☐
形 態	☐	☒	☐
材 質	☐	☒	☐
色 彩	☐	☒	☐

環 境

	a	b	c
地 形	☐	☒	☐
植 生	☐	☒	☐
動 物	☐	☒	☐

機能的調和

	a	b	c
利用性	☐	☒	☐
安全性	☐	☒	☐
維持管理	☐	☒	☐