
松仙園地区整備工事の結果について



①案内標識 (愛山渓温泉登山口)



②入口ゲート



③誘導標識



④ロープ柵 (湿原入口)



⑤誘導標識(松仙園ヒュッテ跡の屈曲点)



⑥木道 (二の沼)



⑦木道 (湿原)



⑧伐開(四の沼迂回路起点)



⑨ロープ柵 (四ノ沼南側)





四ノ沼南岩稜帯雪田植生地点のすぐ近くにおいて、ナキウサギの声(オスが発する連続的な警戒音)が確認された(7/31)。また、古いもの(前年のものとみられる)だが、岩のすき間にナキウサギが貯食したと見られる痕跡が確認された。糞は確認できなかった。なお、新たに整備された迂回路(登山道)は、今回確認されたナキウサギの生息地を通過しないように設定されている。

⑩伐開 (四ノ沼迂回路)



⑪木道(雪田植生西側)



⑫木道(雪田植生東側)



③出口ゲート

