



H25 調査結果凡例	
荒廃状況 その1 (洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)	
● 重度の洗掘・侵食 (幅3m以上、深さ・段差1m以上)	
● 中度の洗掘・侵食 (幅2~3m、深さ・段差0.6~1m)	
● 軽度の洗掘・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m)	
①~⑤ 荒廃の進行が著しい箇所 (重度●が集中など)	
荒廃状況 その2 (水たまりや野営痕跡の状況)	
● 歩行困難な水たまり・ぬかるみ	▲ 野営指定地外に野営痕跡あり
荒廃状況 その3 (別払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)	
● 重度のヤブ化 (ルート不明瞭)	▲ 倒木あり
● 中度のヤブ化 (歩行に支障あり)	
整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)	
■ 老朽化した木道	■ その他の木道
◆ 機能していない階段・石組	◆ その他の階段・石組
★ 老朽化した木橋	★ その他の木橋、ロープほか
通行状況 (調査不実施とは異なる。総合危険度等災害による追加の通行止は含まず)	
○ アクセス林道通行止	○ アクセス林道要領ゲート
○ 登山道ほか区間通行止	

0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m
 図. 分割図D11 <<IV. トムラウシ山系地域 4/6>>
 路線(17)