


改善箇所説明図



	対策前	対策後
DOCマフラー-Assy		
排気系全体		

特別受注仕様で装着したクーラー付き内燃式フォークリフトにおいて、DOCマフラーの出入口の方向が、装置型式メーカーの届出と異なる状態なため、排出ガス規制に適合しないおそれがある。

改善内容:

全車両、DOCマフラーの出入口の方向を是正し、フロントパイプ、テールパイプ及びテールパイプ固定ブラケットを対策品に交換する。

注: は交換する部品を示す。 は角度の調整をする部品を示す。