

令和6年度アスベスト大気濃度調査結果について

1 調査目的

本調査は、平成17年12月27日付け「アスベスト問題に係る総合対策」（「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」決定）に基づき、アスベストによる大気汚染の状況を把握し、今後のアスベスト飛散防止対策の検討に当たっての基礎資料とするとともに、国民に対し情報提供するために平成17年度から毎年度実施しているものです。

2 調査地点・調査方法

(1) 調査地点

調査地点は、環境省が平成17年度から継続して調査を実施している33地点及び令和6年度に地方公共団体から推薦のあった解体現場等の11地点（計44地点）です。このうち、解体現場等を含む発生源周辺地域は23地点、発生源の影響を受けない住宅地域等のバックグラウンド地域は21地点です。

表1 調査地点の内訳

| 調査区分 | 調査時期 | 調査地点 | | 発生源周辺地域調査地点内訳 | | | | バックグラウンド地域調査地点内訳 | | | | | 解体現場 |
|-----------|------------|------|------|---------------|---------|-------|--------------|------------------|-------|------|--------|------|------|
| | | | 調査個所 | 旧石綿製品製造事業場等 | 廃棄物処分場等 | 蛇紋岩地域 | 高速道路及び幹線道路沿線 | 住宅地域 | 商工業地域 | 農業地域 | 内陸山間地域 | 離島地域 | |
| 継続調査地域 | 令和6年6月～12月 | 33 | 64 | — | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | — |
| 令和6年度調査地域 | 年1回 | 11 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |

(2) 調査方法

試料の採取及び分析は、「アスベストモニタリングマニュアル（第4.2版）」（令和4年3月 環境省水・大気環境局大気環境課）に基づいて行いました。

採取した試料については、位相差顕微鏡を用いて試料中の石綿及びその他繊維を含む総繊維数濃度を測定し、総繊維数濃度が1本/Lを超過した場合は、分析走査電子顕微鏡法で石綿繊維数濃度を測定しました。

3 調査結果の概要

(1) 位相差顕微鏡法による地域分類別の総繊維数濃度結果

発生源周辺地域（解体現場は施工区域周辺）及びバックグラウンド地域において、総繊維数濃度の幾何平均値は1本/Lを超過しませんでした（表2参照）。

なお、解体現場においては、飛散・漏えい確認のために集じん排気装置出口等において行った調査の結果を参考として示しています。

表2 位相差顕微鏡法における地域分類別の総繊維数濃度結果

| 地域分類 | 地点数 | 測定箇所数 | 測定データ数 | 総繊維数濃度 | | | |
|--------------|--------------|-------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------|
| | | | | 最小値 (本/L) (3日間の幾何平均) | 最大値 (本/L) (3日間の幾何平均) | 幾何平均値 (本/L) | |
| 発生源周辺地域 | 旧石綿製品製造事業場等 | - | - | - | - | - | |
| | 廃棄物処分場等 | 3 | 6 | 6 | <0.056 | 0.48 | 0.19 |
| | 蛇紋岩地域 | 3 | 6 | 6 | 0.056 | 0.15 | 0.079 |
| | 高速道路及び幹線道路沿線 | 6 | 12 | 12 | <0.056 | 0.21 | 0.073 |
| バックグラウンド地域 | 住宅地域 | 7 | 13 | 13 | <0.056 | 0.12 | 0.077 |
| | 商工業地域 | 5 | 10 | 10 | <0.056 | 0.10 | 0.073 |
| | 農業地域 | 1 | 2 | 2 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| | 内陸山間地域 | 4 | 7 | 7 | <0.056 | 0.25 | 0.10 |
| | 離島地域 | 4 | 8 | 8 | <0.056 | 0.14 | 0.079 |
| 解体現場(施工区域周辺) | 11 | 44 | 44 | <0.056 | 0.56 | 0.11 | |
| 合計 | 44 | 108 | 108 | - | - | - | |

| (参考)解体現場の集じん排気装置出口等における調査結果 | 地点数 | 測定箇所数 | 測定データ数 | 総繊維数濃度 | | |
|-----------------------------|-----|-------|--------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | 最小値 (本/L) | 最大値 (本/L) | 幾何平均値 (本/L) |
| 解体現場(セキュリティゾーン出入口 内側) | 4 | 4 | 4 | <0.11 | 34 | 1.80 |
| 解体現場(セキュリティゾーン出入口 外側) | 4 | 4 | 4 | 0.22 | 1.3 | 0.49 |
| 解体現場(集じん廃棄装置出口) | 9 | 9 | 9 | <0.11 | 2.3 | 0.23 |
| 解体現場(発生源近傍) | 4 | 4 | 4 | <0.11 | 1.5 | 0.71 |
| 解体現場(作業場内) | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 合計 | 22 | 22 | 22 | - | - | - |

注1) 検出下限値は0.056本/L（ただし、解体現場の検出下限値は0.11本/L）

注2) 施工区画周辺とは、解体現場等の直近で一般の人の通行等がある場所との境界

注3) 解体現場以外の地域については、各測定箇所ですべて3日間（4時間×3回）総繊維数濃度を測定しました。また、得られた個々の測定値を幾何平均した値を示しています。

(2) 分析走査電子顕微鏡法による石綿繊維濃度結果

総繊維濃度数が1本/Lを超過した試料について、分析走査電子顕微鏡法により石綿繊維数濃度を測定しました。その結果、セキュリティゾーンの内側の1試料で石綿繊維数濃度が1本/Lを超過しました（詳細、表3参照）。

※環境省の近年のモニタリング結果から、一般大気環境中の総繊維数濃度が概ね1本/L以下であることから、飛散・漏えい確認の観点からの目安を石綿繊維数濃度1本/Lとしています。

表3 総繊維数濃度が1本/Lを超過した試料の分析走査電子顕微鏡法測定結果

| 都道府 県名 | 地域 分類 | 位相差顕 微鏡法 | 分析走査電子顕微鏡法 (長さ5 μ m以上、幅0.2 μ m以上) | | | | | 石綿 濃度 |
|-----------|--------------------------------|-------------|--|------------|-----------|-----------------|----------------|----------|
| | | 総繊維数 濃度 | 繊維数割合(%) | | | | | (本/L) |
| | | (本/L) | クリソ タイル | クロソ ライト | アモ サイト | その他 石綿 繊維 | その他 の 繊維 | |
| 鳥取県 | 解体現場 (作業場近傍) | 1.5 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | <0.2 |
| 石川県 | 解体現場 (セキュリティゾーン 出入口(内側)) | 34 | 11.1 | 0 | 1.6 | 0 | 87.3 | 4.3 |
| 青森県 | 解体現場 (セキュリティゾーン 出入口(外側)) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ND |
| 石川県 | 解体現場 (セキュリティゾーン 出入口(内側)) | 5.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 0.2 |
| 石川県 | 解体現場 (集じん排気装置出 口) | 2.3 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0.5 |
| 青森県 | 解体現場 (施工区画近傍) | 1.2 | 4.7 | 0 | 0 | 2.3 | 93.0 | <0.2 |
| 青森県 | 解体現場 (施工区画周辺) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ND |
| 石川県 | 解体現場 (作業場内) | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ND |

4 調査結果を踏まえた対応等

3（2）において石綿繊維数濃度が1本/Lを超過した試料が確認された調査地点における対応は以下のとおりです。

石川県の「解体現場（セキュリティーゾーン出入口（内側）」）について、隔離養生の外側で石綿が検出されたものではありませんが、作業員の出入り等があった場合は、石綿が漏えいしていた可能性もあることから、調査結果を速やかに石川県へ提供し、解体業者へ指導等がなされています。