

改善箇所説明図



不具合発生個所

尿素SCRを搭載した油圧ショベルにおいて、車台制御コントローラーの制御ソフトのプログラムに不備があったため、一部の動作異常が発生した際に、運転室内のモニターに表示されるエラー画面およびブザーによる警告音が想定どおり動作しない。

その場合、排出ガス等による環境への影響や危険な動作等による安全への影響は無いが、特定特殊自動車型式届出の際に提出した書類の記載内容に対して一部の画面表示および動作が異なる。

改善内容

全車両、搭載している車台制御コントローラーのプログラムを修正する。

識別

運転室内のドア取付部に白色ペンキまたはシールでマーキングを行う。