

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和7年6月24日

改善措置届出番号	89	改善措置開始日	令和7年6月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社日立建機ティエラ 代表取締役社長 一村 和弘 問い合わせ先：品質保証本部 品質保証センタサービスグループ TEL：0748-62-6435		
不具合の部位 (部品名称)	原動機（吸気コレクタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダに搭載したエンジンにおいて、締め付け工具の故障と出荷前検査の不備によりE G Rガス混合部の吸気コレクタ取付ボルトの締付トルクに不足が発生した。（規定20.4 N・mに対し約5 N・m） そのため、そのまま使用を継続すると、ボルト緩みにより吸気コレクタの合わせ面に口開きが発生し、後処理装置を通過しない排気ガスが流出するおそれがある。		
改善措置の内容	吸気コレクタ取付ボルトの増し締め処置を実施する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	サプライヤからの生産上での不具合発見報告による		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者には、直接電話等で連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象機の車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の台数	備考
日立	DEWA	ZX75US-7	010161 ～ 010237 令和6年10月18日～令和6年11月29日	61台	
日立	DEPA	ZX75US-5B	079361 ～ 079383 令和6年10月18日～令和6年11月29日	16台	
日立	DENA	ZX75UR-5B	062145 ～ 062161 令和6年10月22日～令和6年11月26日	13台	
	計3型式	計3機種	(製造期間の全体の範囲) 令和6年10月18日～令和6年11月29日	90台	

改善措置対象車の主要緒元

車名及び型式	呼称 (カタログ名)	車体外形または構造	特定原動機の名称及び型式 (定格出力 (KW/min ⁻¹))	備考
日立 DEWA	ZX75US-7	ショベル・ローダ	ヤンマー YDN-4TNV98C(41.8kW / 2000 min ⁻¹)	
日立 DEPA	ZX75US-5B	ショベル・ローダ	ヤンマー YDN-4TNV98C(41.8kW / 2000 min ⁻¹)	
日立 DENA	ZX75UR-5B	ショベル・ローダ	ヤンマー YDN-4TNV98C(41.8kW / 2000 min ⁻¹)	