

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和 8 年 6 月 19 日

改善措置届出番号	94	改善措置開始日	令和 8 年 6 月 19 日
届出者の氏名又は名称	株式会社ロジスネクスト 代表取締役社長 間野 裕一 問い合わせ先：品質統括本部 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	排気管（フロントチューブ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトの排気管において、設計検討が不十分なため、素材の強度および加工精度が低く、フロントチューブの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、フロントチューブが破損し、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントチューブおよびセンターチューブを対策品に交換するとともに、タイヤ角センサハーネスの経路を変更する。		
不具合件数	75件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置対象車の台数	備 考
ニッサン フォークリフト	EBT-J1F4D	「J1F4」	J1F4-000109～J1F4-10210 平成 20 年 10 月 24 日～令和元年 9 月 26 日	132 台	
	EBT-J1F4L			62 台	
	EBT-JG1F4D	「JG1F4」	JG1F4-000104～JG1F4-10143 平成 20 年 11 月 20 日～令和元年 9 月 30 日	38 台	
	EBT-JG1F4L			5 台	

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置対 象車の台数	備 考
ユニキャリア	EBT-F197D	「H1F4A35D」 「H1F4A40D」 「H1F4A45D」 「H1F4F35D」 「H1F4F40D」 「H1F4F45D」 「SUMITOMO 21- FT35PAXI2」 「SUMITOMO 21- FT45PAXI2」 「SUMITOMO 21- FT45PBXI2」	F197-00110～F197-00378 平成 30 年 2 月 22 日～令和 6 年 12 月 13 日	142 台	
	EBT-F197L	「H1F4A35L」 「H1F4A45L」 「H1F4F40L」 「SUMITOMO 21- FL35PAXI2」 「SUMITOMO 21- FL40PAXI2」 「SUMITOMO 21- FL45PAXI2」 「SUMITOMO 21- FL45PBXI2」		31 台	
	EBT-F198D	「HG1F4A50D」 「HG1F4F50D」 「SUMITOMO 24- FT50PAXI2」 「SUMITOMO 24- FT50PBXI2」	F197-00110～F197-00275 平成 30 年 3 月 7 日～令和 6 年 12 月 20 日	41 台	
	EBT-F198L	「HG1F4F50L」 「SUMITOMO 24- FL50PAXI2」		2 台	
	(計 8 型式)	(計 24 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 10 月 24 日～令和 6 年 12 月 20 日	(計 453 台)	

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。