


## リアルタイムモニター による測定結果

解体工事に伴うアスベスト除去工事現場(仙台市)

No. 32	調査地点図(詳細図)
地域名·事業所名	解体工事に伴うアスベスト除去工事
所在地	仙台市
地域分類	(2) 吹付け材の除去工事
地地万無	(2) 吸削け物の除去工事







集じん・排気装置A前:ハリオサイエンス株式会



集じん・排気装置B前:柴田科学株式会社



凡例

セキュリティゾーン前:アエモテック株式会社




セキュリティゾーン前:株式会社ハットリ工業




写真の撮影方向を示す


## 現場の状況及び測定機器の設置状況

























## バックアップフィルタ の分析結果

	電子顕微鏡法								
測定箇所名称	総繊維 数濃度	アスベスト線維 [本/リットル]							その他 の繊維
	本/リットル	クリソタイル	クロシドライト	アモサイト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	アスベスト 繊維合計	<b>リンド地、水圧</b>
排気装置A	2								2
排気装置B	2.2								2.2
セキュリティゾーン前	3			0.37				0.37	2.6
セキュリティゾーン前	3.7			0.58				0.58	3.1