図4.3.1　地下水位測定結果（2004.8.6）