

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:令和3年8月2日

改善措置届出番号	57	改善措置開始日	令和3年8月2日
届出者の氏名又は名称	住友ナコフォークリフト株式会社 代表取締役 西濱 巳基男 (問い合わせ先: 品質保証部) TEL 0562-48-5275		
不適合の部位(部品名)	排気装置(排気管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	1) 対象型式:D4M (標準仕様車) 内燃式フォークリフトにおいて、排気管の内径が不適切なため、排気圧力が一酸化炭素発散防止装置の装置型式メーカーの届出の値を超えており、排出ガス規制適合をしないおそれがある。 2) 対象型式:D4M (バーチカルテールパイプ仕様車) 内燃式フォークリフトにおいて、オプションで装着した排気バーチカルテールパイプの内部構造及びDOCマフラーの構造が不適切なため、排気圧力が一酸化炭素発散防止装置の装置型式メーカーの届出の値を超えており、排出ガス規制適合しないおそれがある。 3) 対象型式:YDN-D2N、YDN-D3K 内燃式フォークリフトにおいて、排気管の内径が不適切なため、特別注文仕様で装着したカークーラーの稼働時に排気圧力が一酸化炭素発散防止装置の装置型式メーカーの届出の値を超えることがあり、排出ガス規制適合をしないおそれがある。		
改善措置の内容	1) 対象型式:D4M (標準仕様車) 全車両、フロントパイプを対策品に交換する。 2) 対象型式:D4M (バーチカルテールパイプ仕様車) 全車両、DOCマフラーの出口側の角度を調整し、フロントパイプ、排気バーチカルテールパイプ、中間パイプを対策品に交換し、中間パイプにブラケット固定を追加する。 3) 対象型式:YDN-D2N、YDN-D3K 全車両、フロントパイプ、テールパイプ及びテールパイプ固定ブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。		

車名	型 式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
SN	D4M	15FD40PAXIII	D4M-00011 ~ D4M-00068 平成 30 年 2 月 26 日 ~ 令和 2 年 9 月 29 日	46 台	1)項
	D4M	15FD40PAXIII	D4M-00023 ~ D4M-00042 平成 30 年 6 月 27 日 ~ 令和 2 年 10 月 27 日	4 台	2)項
	YDN-D2N	11FD20PAXIII 11FD25PAXIII	D2N-00479 ~ D2N-01224 平成 29 年 1 月 19 日 ~ 平成 30 年 8 月 6 日	2 台	3)項
	YDN-D3K	13FD30PAXIII 13FD35PAXIII	D3K-00106 ~ D3K-00600 平成 28 年 3 月 29 日 ~ 平成 30 年 3 月 29 日	2 台	3)項
			合計	54 台	