

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和2年3月24日

改善措置届出番号	44	改善措置開始日	令和2年3月24日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証本部 代表取締役社長 榎木 一秀 品質監査部 TEL：082-943-5280		
不具合の部位 (部品名称)	燃料装置（燃料噴射装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの燃料噴射装置において、表面温度が低いため当該装置内部に入り込んだ燃焼ガスに含まれる水分により発錆し、そこに引っ張り応力がかかることでき裂が生じることがある。そのため、燃焼室へ燃料が異常流入し、黒煙の発生や原動機の内部部品の破損に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料噴射装置の発錆部位に亜鉛塗料を充填、硬化させることで燃焼ガスが侵入しない構造とした対策品に交換する。		
不具合件数	26件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
コベルコ	YDR-LH03 /YY08	SK135SR-5F	YY08-32002~YY08-34108 平成29年7月11日~令和元年5月11日	225台	
			YY08040069~YY08041147 令和元年6月5日~令和2年2月29日	112台	
		SK165SR-5F	LH03-02033~LH03-02174 平成29年7月14日~令和元年5月10日 LH03005004~LH03005058 令和元年6月11日~令和2年2月15日	30台 19台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月11日~令和2年2月29日	386台	