


－ 改善箇所説明図 －



不具合発生箇所

当該特定特殊自動車の排気ガス浄化装置の一部である尿素SCR装置において、尿素水噴射装置の2本の冷却水ホースとその締付部品に機能・耐久性能が不足するものがあり、冷却水が漏れ出るおそれがある。そのまま使用を続けると冷却水量の低下により尿素噴射装置が過熱し尿素結晶化を引き起こし、噴霧状況の悪化により窒素酸化物の還元反応に影響を及ぼす。

改善措置の内容

全車両、冷却水ホース1及び2を、補強層をもった耐圧性能の高い対策品へ交換する。また、ホース締付部品をホースの耐圧性能に適合するタイプに交換する。

改善実施済車の識別

- 冷却水ホース1及び2： ホース側面に印刷されている部品番号により識別する。  
 対策品部品番号 冷却水ホース1： 6018546  
 冷却水ホース2： 6018547

- ホース締付部品： 形状・機構の違いにより識別する。

対策前：ばね式

対策後：ねじ式

