

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:平成 22年 6月 25日

改善措置届出番号	9	改善措置開始日	平成 22年 6月 25日	
届出者の氏名又は名称	ヤンマー建機株式会社 取締役社長 京極 勝一		問合せ先：品質保証部 TEL0942-53-5114	
不適合の部位(部品名)	原動機(吸排気バルブ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入れ不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	原動機メーカーからの報告による。			
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者に直接電話等で通知し、対策措置を実施する。			

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備考
ヤンマー	ViO35-5B	ViO35-5B	ViO35-5B-53713 平成21年10月9日	1	
	ViO40-5B	ViO40-5B	ViO40-5B-53444 ViO40-5B-53445、 平成21年9月11日、平成21年9月14日	2	
	ViO50-5B	ViO50-5B	ViO50-5B-53209 平成21年9月12日	1	
	B6-6A	B6-6A	B6-6A-62256～ B6-6A-62258 平成21年9月10日～平成21年9月12日	3	
	(4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年9月10日～平成21年10月9日	7	