

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和5年3月14日

改善措置届出番号	67	改善措置開始日	令和5年3月15日
届出者の氏名又は名称	三菱ロジスネクスト株式会社 代表取締役社長 間野 裕一 問い合わせ先：品質統括本部 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	シリンダヘッド		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトのエンジンにおいて、シリンダヘッド製造時の鑄型管理が不適切なため、燃焼室の形状が公差をはずれているものがある。そのためガソリン燃料使用時に適切な混合気が生成できずに燃焼不良が発生し、NOx 排出量が規制値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シリンダヘッドを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	原動機メーカーからの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
ユニキャリア	EBT-F197D	H1F4A35D H1F4A40D H1F4A45D	F197-00286～F197-00316 令和3年1月18日～令和4年5月19日	26	
		HG1F4A50D HG1F4F50D	F198-00223～F198-00243 令和3年1月27日～令和4年4月11日	11	
	EBT-F198D	SUMITOMO 24-FT50PAXI2	F198-00227 令和3年5月7日	1	
		SUMITOMO 24-FT50PBXI2	F198-00225 令和3年4月8日	1	
	(計2型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年1月18日～令和4年5月19日	(計39台)	

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。