

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日 令和5年12月4日

改善措置届出番号	76	改善措置開始日	令和5年12月4日
届出者の氏名または名称	日立建機株式会社 代表執行役執行役社長 先崎 正文		
	問い合わせ先：日立建機株式会社 品質保証本部開発市場品質統括部サービス部 TEL：029-832-7109		
不適合の部位(部品名)	原動機 (EGR バルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロード・ローラのエンジン排気ガス再循環装置において、再循環させる排気ガス流量を調整するバルブ(EGR バルブ)の組付け手順が不適切なため、EGR バルブに亀裂が発生して排気漏れに繋がり、排出ガスが基準値を満たさなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、正しい組付け手順で新品のEGR バルブに交換を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	エンジンメーカーからの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者には、直接電話等で連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製造年月日	改造措置対象車の台数	備考
日立	TFAA0	ZC120S-6	HCMTFAA0T00060121～HCMTFAA0P00060122 令和5年03月15日～令和5年04月07日	2台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製造期間の全体の範囲) 令和5年03月15日～令和5年04月07日	計2台	

改善措置対象者の主要緒元

車名及び型式	呼称 (カタログ名)	特定特殊自動車の種別	車体外形または構造	特定原動機の名称及び型式 (定格出力 (KW/min ⁻¹))	備考
日立 TFAA0	ZC120S-6	大型特殊自動車	ロード・ローラ	カミンズ QSB4.5-4B	