

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日 令和5年12月4日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| 改善措置届出番号 | 75 | 改善措置開始日 | 令和5年12月4日 |
| 届出者の氏名または名称 | 日立建機株式会社 代表執行役執行役社長 先崎 正文 | | |
| | 問い合わせ先：日立建機株式会社 品質保証本部開発市場品質統括部サービス部 TEL：029-832-7109 | | |
| 不適合の部位(部品名) | 原動機 (EGRバルブ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ショベル・ローダのエンジン排気ガス再循環装置において、再循環させる排気ガス流量を調整するバルブ(EGRバルブ)の組付け手順が不適切なため、EGRバルブに亀裂が発生して排気漏れに繋がり、排出ガスが基準値を満たさなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、正しい組付け手順で新品のEGRバルブに交換を実施する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | エンジンメーカーからの情報による。 | | |
| 特定特殊自動車使用者に周知させるための措置 | 使用者には、直接電話等で連絡する。 | | |

| 車名 | 型式 | 呼称 (カタログ名) | 改善措置対象車の 車台番号及び製造年月日 | 改造措置対象車の台数 | 備考 |
|----|---------|---------------|--|------------|----|
| 日立 | YDR-H86 | ZW140-6 | H86-11217~H86-11261 令和5年02月13日~令和5年03月17日 | 5台 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (製造期間の全体の範囲) 令和5年02月13日~令和5年03月17日 | 計5台 | |

改善措置対象者の主要緒元

| 車名及び型式 | 呼称 (カタログ名) | 特定特殊自動車の種別 | 車体外形または構造 | 特定原動機の名称及び型式 (定格出力 (KW/min ⁻¹)) | 備考 |
|------------|---------------|------------|-----------|--|----|
| 日立 YDR-H86 | ZW140-6 | 大型特殊自動車 | ショベル・ローダ | カミンズ QSB4.5-4B | |