

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和5年12月11日

改善措置届出番号	78	改善措置開始日	令和5年12月11日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 問合せ先：品質保証本部 TEL：03-5561-2686		
不適合の部位（部品名）	吸気ホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダのターボとアフタークーラ間をつなぐホースにおいて、製造工程の指示が不適切なため、ホースの補強布が適切に巻き付けられておらず、それにより耐圧強度が低下しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、耐圧強度の低い部分に亀裂が生じ、吸気が漏れ、エンジンの燃焼不良により黒煙が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	補強布を適切に巻き付けたホースに交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象 車の台数	備考
コマツ	PC297	PC78US-11	KMTPC297LMA050341～KMTPC297EPA051514 令和3年10月1日～令和5年3月30日	918	
		PC78UU-11	KMTPC297TPA051306～KMTPC297HPA051513 令和5年2月1日～令和5年3月28日	3	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年10月1日～令和5年3月30日	(計921台)	

【注意事項】改善措置対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。