

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日: 令和4年6月17日

改善措置 届出番号	62	改善措置 開始日	令和4年6月21日
届出者の氏名又は名称	キャタピラージャパン合同会社		問い合わせ先: 品質保証部 TEL: 078-556-6258
不具合の部位 (部品名称)	尿素水供給ホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	当該特定特殊自動車の排気ガス浄化装置の一部である尿素SCR装置において、特定の日時に製造された尿素水供給ホースが製造工程管理不備のため正規の耐久性能を満たさず破損し、尿素水が漏れ出るおそれある。そのまま使用を続けると尿素水を正常に噴射できなくなり、窒素酸化物の還元反応に影響を及ぼす。ただし窒素酸化物の還元反応が低下した場合は不具合検知システムによりエンジンの運転を制限する機能が働き、排出ガスは基準値を満たす。		
改善措置の内容	対象となる尿素水ホースの搭載が疑われる全車両の尿素水ホース製造固有番号を確認し、該当するものは正規の工程に従って製造されたものへ交換する。		
不具合件数	8 件	事故の有無	無し
発見の動機	客先からの不具合報告による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	弊社の販売店よりダイレクトメールもしくは電話にて周知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び 製作年月日	改善措置 対象車の台数	備考
キャタピラー	313-E2	313	JHR00133 ～ JHR00139, JHR00141 ～ JHR00143, JHR00145 ～ JHR00147, JHR00149 ～ JHR00174, JHR00176, JHR00178 ～ JHR00180, JHR00182 ～ JHR00185, JHR00188 ～ JHR00193, JHR00196 ～ JHR00202, JHR00204 ～ JHR00223, JHR00225 ～ JHR00237, JHR00239 ～ JHR00249, JHR00252, JHR00253, JHR00256, JHR00258, JHR00269, JHR00272, JHR00280, JHR00281, JHR00284 ～ JHR00286, JHR00288, JHR00289, JHR00291, JHR00293, JHR00312, JHR00317, JHR00324, JHR00325, JHR00327, JHR00329, JHR00330, JHR00334, JHR00335, JHR00341 2020年 5月 28日 ～ 2020年 11月 24日	129 台	