

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成 31 年 1 月 16 日

改善措置届出番号	36	改善措置開始日	平成 31 年 1 月 17 日
届出者の氏名又は名称	三菱ロジスネクスト株式会社 代表取締役社長 御子神 隆 問い合わせ先： 品質統括室 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	EGR バルブリレー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトの電気装置において、EGR バルブリレーの選定が不適切なため、コイルの耐久性が不足している。そのため、当該リレーが早期に破損して EGR 制御ができなくなり、最悪の場合、NOx が排ガス規制値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGRバルブリレー及びリレーブラケットアセンブリを対策品に交換し、サブハーネス及びバンドを追加する。		
不具合件数	17件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号の範囲 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
ユニキャリア	YDM-F201	FD20T5M FD25T5M	F201-00110～F201-00638 平成 30 年 4 月 23 日～平成 30 年 11 月 2 日	450	
	YDM-F202	FD30T5M FD35T5SM	F202-00110～F202-00411 平成 30 年 4 月 23 日～平成 30 年 11 月 1 日	205	
	(計 2 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 30 年 4 月 23 日～平成 30 年 11 月 2 日	(計 655 台)	

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。