


改善箇所説明図



不具合発生箇所

原動機において、製作指示の不備により、誤った設定仕様のものを搭載して出荷した。
そのため、排出ガス中の排出量が技術基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、正規な設定仕様の原動機に交換する。

識別

原動機ヘッドカバーに、白色ペイントを塗布する。

白色ペイントを塗布

