


平成 28 年度 雲の平・北海平 地区周辺 作業箇所



公益社団法人日本山岳会北海道支部
大雪山 北海道の委託による高山植物
盗掘パトロール

大雪山国立公園研究者ネットワーク
姿見～旭岳～中岳分岐～裾合平、北海岳～北
海平～白雲分岐、黒岳石室周辺
登山道荒廃に関わる調査

ガイドオフィス風
大雪山全域ガイド業務

上川自然保護官事務所
・雲の平、北海平 協働型作業
登山道補修後の点検

H25 調査結果凡例

荒廃状況 その1 (洗掘、侵食といった登山道の荒廃状況)	
●	重度の洗掘・侵食(幅3m以上、深さ・段差1m以上)
●	中度の洗掘・侵食(幅2～3m、深さ・段差0.6～1m)
●	軽度の洗掘・侵食(幅2m未満、深さ・段差0.2～0.6m)
①～⑨	①～⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度●が集中など)
荒廃状況 その2 (水たまりや野営痕跡の状況)	
●	多行困難な水たまり・ぬかるみ
▲	野営指定地外に野営痕跡あり
荒廃状況 その3 (刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)	
●	重度のヤブ化(ルート不明瞭)
●	中度のヤブ化(歩行に支障あり)
整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)	
■	老朽化した木道
■	その他の木道
◆	壊れていない階段・石組
◆	その他の階段・石組
★	老朽化した木橋
★	その他の木橋、ロープほか
通行止状況 (調査対象とは異なる。総合判断時変更による追加の通行止は含まず)	
○	アクセス林道通行止
○	アクセス林道要領ゲート
○	登山道ほか区間通行止

青景図 1/25千(大雪山温泉、前雪洞、黒岳、白雲山) 国土地理院の一部利用
座標系: (測地系) 投影系: UTM2区系、UTM系Zone54N
0 1cm=250m 500 1000 1500
図. 分割図D3 << II. 表大雪地域 2/4 >>
路線 (3) [No. 6・7黒岳ピーク直下～黒岳ピーク]・(9)・(11)・(42)