

解体時における石綿含有建材からの石綿の飛散状況

| 場所 No. | 石綿製品 解体面積 (m ²) | 建材の種類 | 屋内・屋外 | 作業 | 作業方法 | 敷地境界平均濃度 (f/ L) | | 建屋内の濃度 (f/ L) | | 石綿防止剤 の使用の有 無 | 養生 | 集じん装置 の有無 |
|--------|-----------------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|----|--------------|
| | | | | | | 総繊維数濃度 | クリソタイル繊維数濃度 | 総繊維数濃度 | クリソタイル繊維数濃度 | | | |
| 1 | 636 | 大波スレート板 | 屋外 | 屋根の撤去 | 手ばらしによる取り外し | 227 | 23 | - | - | × | × | - |
| 2 | 462 | | 屋外 | 屋根の撤去 | 手ばらしによる取り外し | 273 | 03 | - | - | × | × | - |
| 3 | 101 | | 屋外 | 外壁の撤去 | 手ばらしによる取り外し | 185 | 09 | - | - | × | × | - |
| 4 | 486 | | 屋外 | 外壁・屋根の撤去 | 手ばらしによる取り外し・ 重機を用いた解体 | 459 | 3.1 | - | - | × | × | - |
| 5 | 4000 | P-タイル | 屋内 | 床の取り外し | 手ばらしによる取り外し | 467 | 03 | 935 | 14 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 63 | | 屋内 | 床の取り外し | 手ばらしによる取り外し | 49.1 | 1.1 | 170 | 224 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 463 | | 屋内 | 床の取り外し | ケレン棒、シヨベル、 電動ケレン棒を使用 | 425 | 60 | 2152 | 236 | × | × | × |
| 8 | 578 | 石綿保温材 | 屋内 | 配管と保温材の分別 取り外し作業 | 手ばらしによる取り外し | 59 | 08(06) | 38402 | 137(13.1) | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 1402 | | 屋内 | 配管の切断 | 手ばらしによる取り外し | 6.1 | 09 | 165 | 19 | × | × | × |
| 10 | 3819 | | 屋外 | 配管の切断 | 手ばらしによる取り外し | 63 | 1.1 | - | - | × | × | - |
| 11 | 48 | 天井ボード | 屋内 | 天井 | 手ばらしによる取り外し | 3377 | 10 | 7643 | 253 | × | × | × |

は、アモサイト繊維数濃度

平成 14年度及び平成 15年度 石綿飛散防止対策推進基礎調査