

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成29年8月28日

改善措置届出番号	27	改善措置開始日	平成29年8月28日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 檜木 一秀 問い合わせ先：品質保証部 ショベルフィールド サポートグループ TEL：082-943-5284		
不具合の部位 (部品名称)	原動機（ターボチャージャ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	長時間の休車後等のエンジンでは、潤滑油配管が潤滑油で満たされておらず、始動後にターボチャージャへ潤滑油が十分供給されるまでに時間を要する。 上記により、潤滑油の供給が不十分な状態でエンジン回転数が上昇した場合、ターボチャージャが潤滑不足の状態でも高速回転するため、内部部品が摩耗する。 内部部品が摩耗した状態で使用を続けると、エンジンへの吸気が十分に確保できず、出力低下に至るおそれがある。		
改善措置の内容	対象全車両に対し、以下の改善措置を実施する。 ①給油配管の配管径拡大 ②給油配管の形状変更 ③エンジン始動直後にエンジン回転数を抑制する制御の追加		
不具合件数	299件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置対象車の台数	備考
コベルコ	WDP-YX07	SK130UR-3	YX07-03001 ~ YX07-03261 平成25年12月17日 ~ 平成28年10月18日	257台	
	WDP-YY07/ YH07	SK135SR-3 SK135SRD-3 SK135SR-3F SK135SRLC-3 SK135SRDLC-3	YY07-25001 ~ YY07-28996 平成26年2月12日 ~ 平成28年10月25日	3,707台	
			YH07-09549 ~ YH07-10626 平成26年3月7日 ~ 平成28年10月14日	78台	
	WDP-YV07	SK125SR-3 SK130SR+-3	YV07-10001 ~ YV07-10990 平成26年4月1日 ~ 平成28年10月20日	990台	
	WDP-LH02	SK165SR-3F	LH02-01579 ~ LH02-01707 平成26年5月7日 ~ 平成28年10月7日	33台	
	(計4型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月17日 ~ 平成28年10月25日	(計5,065台)	

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。