

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成30年7月31日

改善措置届出番号	34	改善措置開始日	平成30年7月31日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 榎木 一秀 問い合わせ先：品質保証本部 品質監査部 TEL：082-943-5280		
不具合の部位 (部品名称)	原動機（インタークーラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの過給器において、インタークーラホースをつなぐ中間パイプの固定ブラケットの形状が不適切なため、エンジン振動等により、固定ブラケットが折損することがある。そのため、インタークーラホースから中間パイプが抜け、過給圧力が低下してエンジン出力が低下し、また、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、中間パイプ及びインタークーラホース（中間パイプ上部）を対策品に交換し、適切な固定方法に変更する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 自動車分解整備事業者：弊社の指定サービス工場に通知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
コベルコ	MK650	MK650	CM03-02001~CM03-02026 平成26年5月28日~平成30年4月20日	6	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月28日~平成30年4月20日	6	