

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成31年2月20日

改善措置届出番号	38	改善措置開始日	平成31年2月20日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 問合せ先：品質保証本部 TEL：03-5561-2686		
不適合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブルドーザの排気管において、稼働環境により原動機下部に土砂が堆積しオイルパンまで到達した場合、原動機が拘束状態となり、原動機の振動により当該排気管が共振して亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、破断し排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	・使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備考
コマツ	0D133	D51PX-24	KMT0D133VHA010195～KMT0D133EJA010600 平成29年2月14日～平成30年7月27日	11	
		D51PXI-24	KMT0D133HHA010492～KMT0D133CJA010508 平成29年11月30日～平成29年12月28日	2	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月14日～平成30年7月27日	(計13台)	