

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:平成 22年 6月 23日

改善措置届出番号	5	改善措置開始日	平成 22年 6月 23日	
届出者の氏名又は名称	社名 IHI建機株式会社 代表者名 南 英明		(問合せ先:品質保証部 TEL 045-771-1359)	
不適合の部位(部品名)	原動機(吸排気バルブ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入れ不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する			
不具合件数	1台	事故の有無	無し	
発見の動機	対象型式車両の市場からの情報及び原動機メーカーからの情報による。			
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者に直接電話等で通知し、対策措置を実施する。			

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備考
IHI 建機	40VZ	40VZ	XD000015~XD000017 平成 21年 10月 19日~平成 22年 1月 12日	3台	