

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成22年6月25日

|                                  |   |         |            |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| 改善措置届出番号                         | 8   | 改善措置開始日 | 平成22年6月26日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | コベルコ建機株式会社<br>代表取締役社長 小谷 重遠<br>問い合わせ先：品質保証部<br>プロダクトサポート室<br>TEL：082-874-1114   |         |            |
| 不具合の部位<br>(部品名称)                 | 原動機（吸排気バルブ）   |         |            |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入れ不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある。 |         |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する。  |         |            |
| 不具合件数                            | 2件  | 事故の有無   | なし         |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。   |         |            |
| 特定特殊自動車使用者に周知させるための措置            | 対象車両を有する使用者に直接電話等で通知し、対策措置を実施する。  |         |            |

| 車名   | 型式       | 呼称<br>(カタログ名) | 改善措置対象車の車台番号<br>及び製作年月日                             | 改善措置<br>対象車の<br>台数 | 備考 |
|------|----------|---------------|---|--------------------|----|
| コベルコ | EDM-PW14 | SK30SR-5      | PW14-46318 ~ PW14-46327<br>平成21年9月11日 ~ 平成21年9月28日  | 7                  |    |
|      | EDM-PX15 | SK35SR-5      | PX15-20908 ~ PX15-20910<br>平成21年9月17日 ~ 平成21年9月25日  | 2                  |    |
|      | EDM-PJ06 | SK50SR-5      | PJ06-09420 ~ PJ06-09423<br>平成21年9月25日 ~ 平成21年9月28日  | 4                  |    |
|      | EDM-YJ07 | SK50UR-5      | YJ07-09646 ~ YJ07-09652<br>平成21年10月9日 ~ 平成21年10月22日 | 4                  |    |
|      | (計4型式)   | (計4車種)        | (製作期間の全体の範囲)<br>平成21年9月11日 ~ 平成21年10月22日            | (計17台)             |    |

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。