

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:令和 4年 9月 9日

改善措置届出番号	64	改善措置開始日	令和 4年 9月 9日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 代表取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先: プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不適合の部位(部品名)	原動機 (エンジン制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの E13C-YS エンジン搭載車において、 ① エンジン制御プログラムが不適切なため、エアクリーナーより吸入する空気量をエアフロセンサーが実際より低く認識し、排出ガス再循環 (EGR) 量が低下することで排出ガス中の窒素酸化物が規制値を超過するおそれがある。 ② 尿素水噴射制御プログラムが不適切なため、尿素 SCR 触媒の性能低下時に適正な尿素水量を噴射できなくなり排出ガス中の窒素酸化物が規制値を超過するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、暫定措置として ① エンジン制御プログラムを暫定プログラムに書き換える。 ② 尿素 SCR 触媒を定期交換部品にするため、メンテナンスノートの定期交換項目に尿素 SCR 触媒を追加する。また、稼働時間が 2000 時間を超えているものは尿素 SCR 触媒を交換する。 なお、恒久対策が決定し次第、改めて措置を実施する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	サプライヤーからの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備考
カトウ	YDS-KRC018	KR-80H-F KR-80H-FM	KRC018-0053 ~ KRC018-5005 平成 29 年 1 月 27 日 ~ 令和 4 年 6 月 24 日	661 台	①②

【注意事項】改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。