

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日 令和2年11月16日

改善措置届出番号	51	改善措置開始日	令和2年10月27日
届出者の氏名または名称	日立建機株式会社 代表執行役執行役社長 平野 耕太郎		
	問い合わせ先：日立建機株式会社 ホイールローダサービスグループ TEL：0297-62-4661		
不適合の部位(部品名)	原動機（インタークーラ出口側ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダーのインタークーラーにおいて、エンジンへ吸気を供給するホースの選定が不適切なため、走行等において当該ホースに加圧を繰り返すとホースが破損することがある。そのため、過給圧力不足によるエンジン出力の低下や排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インタークーラーホース出口側を対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者には、直接電話等で連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製造年月日	改造措置対象車の台数	備考
日立	YDR-H86	ZW140-6	H86-10238~H86-10589 平成30年10月23日~令和2年4月9日	91台	
	YDR-H85	ZW150-6	H85-10055~H85-10162 平成30年11月13日~令和2年4月22日	35台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製造期間の全体の範囲) 平成30年10月23日~令和2年4月22日	計126台	