


## － 改善箇所説明図 －



### 不具合発生箇所

当該特定特殊自動車の排気ガス浄化装置の一部である尿素SCR装置において、特定の日に製造された尿素水供給ホースが製造工程管理不備のため正規の耐久性能を満たさず破損し、尿素水が漏れ出るおそれがある。そのまま使用を続けると尿素水を正常に噴射できなくなり、窒素酸化物の還元反応に影響を及ぼす。

### 改善措置の内容

対象となる尿素水ホースの搭載が疑われる全車両の尿素水ホース製造固有番号を確認し、該当するものは正規の工程に従って製造されたものへ交換する。

### 改善実施済車の識別

－ 尿素水供給ホース： 部品番号、製造固有番号を表示するラベルとは別に、点検済み車両には白色テープ(幅1～3cm, 長さ3～5cm)をホース加熱用電線に貼りつけて識別する。

