



改善箇所説明図

1) 項を次のように改める。(対象型式G2LTの追加)


2) 項を次のように改める。(対象型式G2LTの削除)



1) 対象型式: EBT-G2KL、G2LT



2)対象型式:G2LT-1、G2LT-2



内燃式フォークリフトにおいて、特別受注仕様で装着したパーチカルエキゾーストパイプの形状が不適切なため、排気圧力が一酸化炭素発生防止装置の装置型式メーカーの届出の値を超えており、排出ガス規制に適合しないおそれがある。

改善内容:

- 1)項を次のように改める。(対象型式G2LTの追加と本文の追加)
- 2)項を次のように改める。(対象型式G2LTの削除)

- 1)対象型式:EBT-G2KL、G2LT
全車両、テールパイプ、エキゾーストパイプを各原動機に合わせた標準テールパイプへ交換する。
- 2)対象型式:G2LT-1、G2LT-2
全車両、テールパイプ、エキゾーストパイプの形状を是正し、ラジエータカバーを対策品に交換する。

注: は交換する部品を示す