

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和 7 年 1 月 1 6 日

|                                  |                                                                                                                  |         |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 改善措置届出番号                         | 83                                                                                                               | 改善措置開始日 | 令和 7 年 1 月 1 6 日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 住友建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部<br>代表取締役社長 三觜 勇 TEL：043-420-1500                                                           |         |                  |
| 不具合の部位<br>(部品名称)                 | 原動機（吸気コレクタ）                                                                                                      |         |                  |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ショベルに搭載したエンジンにおいて、組立作業が不適切な為、EGR ガス混合部の吸気コレクタのボルト締付のトルク不足が発生した。<br>納入初期ではガス漏れ発生しないが、本機稼働中に緩みが発生し、排ガス漏れに至るおそれがある。 |         |                  |
| 改善措置の内容                          | 吸気コレクタのカバーの該当するトルクダウン疑いの箇所 4 ヶ所について規定トルクで増し締め処置を実施する。                                                            |         |                  |
| 不具合件数                            | 0 件                                                                                                              | 事故の有無   | なし               |
| 発見の動機                            | サプライヤからの生産上での不具合発見報告による                                                                                          |         |                  |
| 特定特殊自動車使用者に周知させるための措置            | 対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。                                                                      |         |                  |

| 車名 | 型式      | 呼称<br>(カタログ名)       | 改善措置対象車の車台番号及び<br>製作年月日                                                                                                                                                        | 改善措置<br>対象車の<br>台数 | 備考 |
|----|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 住友 | SH75X-7 | SH75X-7<br>SH75XU-7 | 車体番号範囲<br>SMT075X7E00SS3661<br>SMT075X7C00SD3670<br>SMT075X7T00SD3671<br>SMT075X7P00SD3672<br>SMT075X7V00SD3659<br>SMT075X7V00SD3662<br>SMT075X7K00BB3701<br>SMT075X7P00SC3692 | 8                  |    |

【注意事項】 改善措置対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります