

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和 7年 2月 7日

改善措置届出番号	85	改善措置開始日	令和 7年 2月 7日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 山本 明 問い合わせ先：品質保証本部 品質企画部 TEL：082-943-5280		
不具合の部位 (部品名称)	原動機（吸気コレクタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧ショベルに搭載したエンジンにおいて、ボルト締結工具の不良および抜き取り検査の不備により、EGRガス混合部の吸気コレクタに取り付けたボルトの一部が定められたトルクで締結されていないものがある。 その場合、納入初期は問題無いが、経年使用によりに緩みが発生し、排ガスが漏れ特定特殊自動車の届出内容に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトに対し増し締めを実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	サプライヤからの生産上での不具合発見報告による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
コベルコ	コベルコ YT09	SK75SR-7	YT09060451～YT09060725 令和6年10月23日～令和6年11月21日	32	
		SK75SRD-7	YT09060579～YT09060741 令和6年10月23日～令和6年11月25日	17	
		SK75SR-7F	YT09060690 令和6年11月13日	1	
		SK80SR+-7	YT09060635～YT09060701 令和6年11月1日～令和6年11月14日	3	
	(計1型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年10月23日～令和6年11月25日	(計53台)	

【注意事項】改善措置対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。