

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:令和 7 年 2 月 14 日

改善措置届出番号	86	改善措置開始日	令和 7 年 2 月 14 日
届出者の氏名又は名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 山岸 俊哉 問合せ先:品質管理部 TEL:048-781-3717		
不適合の部位 (部品名称)	原動機 (吸気コレクタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車に搭載したエンジンにおいて吸気コレクタ、カンザ締結ボルトのトルク不足が発生した。 そのため、そのまま使用を続けると走行時の振動等で緩みが発生し、最悪の場合、排気ガス漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	吸気コレクタ、カンザ締結ボルトを規定トルクで締め付ける。		
不 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	サプライヤからの生産上での不具合発見報告による		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・ホームページ公開:弊社ホームページへ掲載する ・改善実施済車には、EGR バルブ頂部に識別のマーキングをする。		

車 名	型 式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車 の台数	備考
アイチ	SP19CSM	SP19CSM SP21CSM SP25CSM	829622～831240 令和 6 年 11 月 15 日～令和 6 年 12 月 4 日	3	
トヨタ	5JD19	5JD19 5JD21 5JD25	対象車なし	0	生産車 なし
アイチ	SR19CSM	SR19CSM SR21CSM SR21CJM	831140 令和 6 年 11 月 26 日	1	

【注意事項】改善措置対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります