

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和 7 年 3 月 3 1 日

改善措置届出番号	8 7	改善措置開始日	令和 7 年 3 月 3 1 日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証本部 代表取締役社長 山本 明 品質企画部 TEL：082-943-5280		
不具合の部位 (部品名称)	車台制御コントローラー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	尿素SCRを搭載した油圧ショベルにおいて、車台制御コントローラーの制御ソフトのプログラムに不備があったため、一部の動作異常が発生した際に、運転室内のモニターに表示されるエラー画面およびブザーによる警告音が想定どおり動作しない。 その場合、排出ガス等による環境への影響や危険な動作等による安全への影響は無いが、特定特殊自動車型式届出の際に提出した書類の記載内容に対して一部の画面表示および動作が異なる。		
改善措置の内容	全車両、搭載している車台制御コントローラーのプログラムを修正する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	新機種開発時に発見した不具合の対象範囲を調査した結果による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
コベルコ	コベルコ YDR-YY08/YH08	SK135SR-5	YY08-32001～YY08043671 平成29年8月29日～令和3年10月29日	3,361 台	
		SK135SRLC-5	YH08-12061～YH08015429 平成30年3月23日～令和3年4月22日	61 台	
		SK135SRD-5	YY08-32005～YY08043697 平成29年9月21日～令和6年8月21日	1,624 台	
		SK135SRDLC-5	YH08-11926～YH08015439 平成30年2月13日～令和3年10月28日	84 台	
	YDR-YV08/YX08	SK125SR-5	YV08-12001～YV08016380 平成29年9月25日～令和4年2月4日	1,660 台	
		SK130SR+-5	YV08-12020～YV08016377 平成29年10月10日～令和3年10月13日	270 台	
		SK130UR-5	YX08-04001～YX08010508 平成29年10月16日～令和7年1月20日	605 台	

	YDR-LH03/YY08	SK135SR-5F	YY08-32008～YY08043675 平成29年8月29日～令和4年5月19日	540 台	
		SK165SR-5F	LH03-02033～LH03005110 平成29年8月31日～令和4年3月14日	91 台	
	YY09	SK125SR-7	YY09020001～YY09021469 令和3年5月14日～令和7年2月18日	1,195 台	
		SK130SR+-7	YY09020002～YY09021429 令和3年6月9日～令和7年1月8日	211 台	
	YY09	SK135SR-7	YY09045001～YY09061122 令和3年4月22日～令和7年2月27日	3,691 台	
		SK135SRLC-7	YY09045014～YY09061041 令和3年7月19日～令和7年2月14日	73 台	
		SK135SRD-7	YY09045012～YY09061083 令和3年5月12日～令和7年2月17日	1,718 台	
		SK135SRDLC-7	YY09045472～YY09060981 令和3年7月21日～令和7年1月27日	103 台	
		SK135SR-7F	YY09045429～YY09061063 令和3年1月25日～令和7年2月6日	551 台	
	LH04	SK165SR-7F	LH04006037～LH04010063 令和3年12月3日～令和7年1月31日	66 台	
		SK160BR-7	LH04006360～LH04010061 令和6年9月20日～令和7年2月13日	10 台	
	LP10	SK130-11	LP10030334～LP10040028 令和3年7月26日～令和7年1月8日	49 台	
	(計 7 型式)	(計 19 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月29日～令和7年2月18日	(計 15,963 台)	

【注意事項】 改善措置対象車の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。