

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和8年1月7日

改善措置届出番号	90	改善措置開始日	令和8年1月7日
届出者の氏名又は名称	三菱ロジスネクスト株式会社 代表取締役社長 間野 裕一	問い合わせ先：品質統括本部 TEL 075-956-8643	
不具合の部位（部品名）	原動機（排出ガス再循環装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排出ガス再循環装置（EGRバルブ、EGRパイプ）、パイプステー、ハーネスステー及びクーラーステーにおいて、取付ボルトの締付トルク管理が不十分なため、取付ボルトが規定のトルクで締め付けられていないものがある。そのため、そのまま使用し続けると、ボルトが緩み、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンのEGRバルブ、EGRパイプ、パイプステー、ハーネスステー及びクーラーステーの取付ボルトを規定のトルクで締め付ける。なお、部品の脱落状況や、脱落した部品が周辺の装置に接触して損傷しているか点検し、脱落・損傷している場合は新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	原動機製作者からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
ニチュ三菱	YDM-F14F	「ERSIS」	F14F-15912～F14F-84053 令和7年6月17日～令和7年7月24日	33	
	YDM-F18D		F18D-24265～F18D-82980 令和7年6月19日～令和7年7月3日	46	
ロジスネクスト	YDN-F203	「FX」	F203-02944～F203-02945 令和7年7月15日～令和7年8月25日	2	
	YDN-F204		F204-01522 令和7年6月30日	1	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年6月17日～令和7年8月25日	(計82台)	

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。