

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：2021年4月16日

改善措置 届出番号	54	改善措置 開始日	2021年5月6日
届出者の氏名又は名称	サンドビック株式会社 代表取締役社長 山本 雅広 問い合わせ先： サンドビック株式会社 SMRTカンパニー アフターマーケット部 TEL：045-478-0662		
不具合の部位 (部品名称)	エンジン制御装置 (新NOx(窒素酸化物)センサー用出力補償機能)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	平成26年規制の特定特殊自動車の内、一部の自動車に搭載した特定原動機に於いてNOxセンサーを欧州の新化学物質規制(RoHS2)対応の同一メーカーの互換性のあるセンサーに切り替えた際、旧NOxセンサーとの若干の出力の違いを補償する機能が原動機メーカーの工場出荷時に有効化されておらずNOx値を若干誤って読み取りしてしまう。これにより、排出ガス中のNOx値が基準値を満足しなくなる恐れがある。		
改善措置の内容	対象全車両において、新NOxセンサー用の出力補償機能が有効化された制御ソフトウェアに更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	原動機メーカーからの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	弊社の販売店よりダイレクトメール若しくは電話にて周知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び 製作年月日	改善措置 対象車の台数	備考
サンドビック	QJ241 S5	QJ241	QJ241-10136 2020年 2月 14日	1台	
				台	
				台	
				台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 2020年 2月 14日	(計 1台)	