

# 特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和3年 9月 8日

改善措置 届出番号	58	改善措置 開始日	令和3年 9月 9日
届出者の氏名又は名称	キヤタピラージャパン合同会社 問い合わせ先： <b>Japan &amp; ANZP Area Team</b> TEL：078-556-6141		
不具合の部位 (部品名称)	エンジン制御装置（排気温度制御(Thermal Management)機構）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	軽負荷作業において排気温度がSCR触媒を活性化させるに至るまで十分に上がらない状態が継続した場合、噴射された尿素水が十分に使用されず後処理装置内で堆積物として形成され、その状態をNOx変換効率低下として検知する結果、稼働制限がかかるおそれがある。		
改善措置の内容	軽負荷作業においても噴射された尿素水を有効活用できる排気温度に維持できる様、排気温度制御機構(ソフトウェア)の一部を変更する。		
不具合件数	57件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	弊社の販売店よりダイレクトメール若しくは電話にて周知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び 製作年月日	改善措置 対象車の台数	備考	
キヤタピラー	320-E1	320	<b>HEX00142 ～ HEX21342</b> 2017年10月17日 ～ 2020年 9月 3日	2365 台		
				台		
				台		
					台	
	(計1型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 2017年10月17日 ～ 2020年 9月 3日	(計 2365 台)		