

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成29年3月3日

改善措置届出番号	21	改善措置開始日	平成29年3月3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 問合せ先：品質保証本部 TEL：03-5561-2686		
不適合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの排気管において、継手の溶接が不十分なため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動等により溶接に亀裂が生じ、最悪の場合、その亀裂部から排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を改善品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	・使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象 車の台数	備考
コマツ	HB005	HB335-3	KMTHB005TGC005003～KMTHB005EGC005130 平成28年2月16日～平成28年10月28日	15台	
		HB335LC-3	KMTHB005VGC005011～KMTHB005TGC005129 平成28年2月17日～平成28年10月24日	7台	
		HB365-3	KMTHB005CFC005001～KMTHB005VGC005137 平成28年2月8日～平成28年11月30日	35台	
		HB365LC-3	KMTHB005AGC005009～KMTHB005CGC005131 平成28年2月15日～平成28年11月14日	9台	
	(計1型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年2月8日～平成28年11月30日	(計66台)	