

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成29年5月12日

改善措置届出番号	23	改善措置開始日	平成29年5月12日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 榎木 一秀 問い合わせ先：品質保証部 ショベルフィールド サポートグループ TEL：082-943-5284		
不具合の部位 (部品名称)	原動機（ヘッドガスケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>エンジンにおいて、以下の原因により、燃焼ガスが冷却水路へ漏れ込むことがある。</p> <p>① シリンダヘッド取付ボルトにおいて、初期締付力が不適切であるため、シリンダヘッドとヘッドガスケットに摩耗が発生する。</p> <p>② ヘッドガスケットの構造が不適切なため、ヘッドガスケットの摩耗進行により燃焼ガスを十分にシールすることができない。</p> <p>そのままの状態で使用し続けると、オーバーヒートやヒータ作動不良等の不具合が発生し、また排出ガスがリザーバタンクから外部へ漏出されるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>対象全車両に対し、実車の状況に応じ、以下いずれかの改善措置を実施する。</p> <p>① シリンダヘッド及びヘッドガスケットの交換</p> <p>② エンジン交換</p>		
不具合件数	946件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置対象車の台数	備考
コベルコ	WDP-YX07	SK130UR-3	YX07-03001 ~ YX07-03205 平成25年12月17日 ~ 平成28年6月2日	205台	
	WDP-YY07/ YH07	SK135SR-3 SK135SRD-3 SK135SR-3F SK135SRLC-3 SK135SRDLC-3	YY07-25001 ~ YY07-28412 平成26年2月12日 ~ 平成28年6月7日	3198台	
			YH07-09549 ~ YH07-10598 平成26年3月7日 ~ 平成28年5月20日	62台	
	WDP-YV07	SK125SR-3 SK130SR+-3	YV07-10001 ~ YV07-10867 平成26年4月1日 ~ 平成28年6月2日	865台	
	WDP-LH02	SK165SR-3F	LH02-01579 ~ LH02-01699 平成26年5月7日 ~ 平成28年5月26日	26台	
	(計4型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月17日 ~ 平成28年6月7日	(計4,356台)	

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。