

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和元年7月31日

改善措置届出番号	40	改善措置開始日	令和元年7月31日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証本部 代表取締役社長 榎木 一秀 品質監査部 TEL：082-943-5280		
不具合の部位 (部品名称)	燃料装置（燃料配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの燃料配管において、燃料供給用ポンプを保護するため原動機に搭載されたチェック弁において、燃料供給ラインが閉塞（燃料フィルタ詰りや燃料コックが閉じた状態）した状態で運転した場合に燃料がドレンラインから逆流する構造のため、フィルタを通さない燃料がエンジンに供給されることにより異物が混入し、燃料噴射装置の動作が不安定になることがある。そのため、燃焼室への燃料供給が過多となり、黒煙の発生や原動機の内部部品の破損に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、原動機に搭載されたチェック弁とは別に、燃料タンク手前の戻り配管に逆流を防止するチェック弁を新たに追加する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
コベルコ	YDR-LH03 /YY08	SK135SR-5F	YY08-32003~YY08-34108 平成29年7月11日~令和元年5月11日	212	
		SK165SR-5F	LH03-02033~LH03-02162 平成29年7月14日~平成31年3月19日	28	
	YDR-YY08 /YH08	SK135SR-5 SK135SRD-5	YY08-32001~YY08-34109 平成29年2月27日~令和元年5月11日	1,587	
		SK135SRLC-5 SK135SRDLC-5	YH08-11926~YH08-13349 平成29年12月19日~平成31年4月23日	49	
	YDR-YV08 /YX08	SK125SR-5 SK130SR+-5	YV08-12001~YV08-12542 平成29年9月1日~令和元年5月11日	535	
		SK130UR-5	YX08-04001~YX08-04098 平成29年5月18日~令和元年5月11日	92	
	(計3型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月27日~令和元年5月11日	2,503	