

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和元年12月25日

改善措置届出番号	43	改善措置開始日	令和元年12月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之		問合せ先：品質保証本部 TEL：03-5561-2686
不適合の部位（部品名）	排気管エルボ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	当型式番号の特定特殊自動車に搭載されたディーゼルエンジンの排気管エルボにおいて、排気管エルボを覆っている保温カバーが固定されていないため、原動機の振動により排気管エルボ本体と接触し損傷させるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、破断し排気ガスが漏れるおそれがある。 なお、本不具合は、振幅の大きい当型式車両で発生するもので、他の車両で同様の損傷が生じるおそれはない。		
改善措置の内容	全車両、排気管エルボを対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	・使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の台数	備考
コマツ	OD127	D65PX-18	KMT0D127VGA090634～ KMT0D127JKA092311 平成28年7月14日～令和元年7月17日	251台	
		D65PXI-18	KMT0D127CFA090159～ KMT0D127PKA092306 平成27年3月23日～令和元年8月5日	123台	
		D65EX-18	KMT0D127CGA090690～ KMT0D127CKA092254 平成28年10月5日～令和元年6月10日	19台	
		D65EXI-18	KMT0D127CHA090822～ KMT0D127CHA090892 平成29年4月7日～平成29年6月5日	2台	
	(計1型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年3月23日～令和元年8月5日	(計395台)	