


改善措置の説明図（例：型式 PC180（呼称（カタログ名）PC200-8））




改善処置の内容：正規品でないシリンダヘッドが組み込まれた原動機に対して、全数、正規のシリンダヘッドに交換する。

識別：正規のシリンダヘッドは、吸気ポートの形状の違いを示す鋳出し記号000. 7で識別する


シリンダヘッドの吸気ポート及び鋳出し記号について

A




A

鋳出し記号000. 7 (正規品) 断面 A-A



Z 視

空気はやや垂直にシリンダに入る



正規品に比較し、出口側の形状が斜めになっており
旋回流が強くなる。

正規品の鋳出し記号 (参考)

Z 視

空気は縦にシリンダに入る

吸気ポート形状の違い (出口形状) によりシリンダに入る空気の旋回流の強さが変わる。
この旋回流の強弱が、排出ガス成分に影響する。