

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成22年6月17日

改善措置届出番号	3	改善措置開始日	平成22年6月17日
届出者の氏名又は名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 ( 問合せ先：品質保証部 TEL 06-6376-6347 )		
不具合の部位(部品名)	原動機(吸排気バルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入れ不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	オンロード車両に関する市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者を全て把握しており、直接電話等で通知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善措置対象車の台数	備考
ヤンマー	GS380	GS380	010193 ~ 010227 平成21年9月11日 ~平成21年9月17日	11	承認番号 NV-461