

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:平成22年6月24日

改善措置届出番号	6	改善措置開始日	平成22年6月25日	
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 豊田 鐵郎 問合せ先: トヨタL&Fカンパニー 品質保証部 TEL : 0566-53-7200			
不適合の部位(部品名)	原動機(吸排気バルブ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入れ不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある			
改善措置の内容	バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する			
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	無し	
発 見 の 動 機	原動機メーカーからの情報による			
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を所有する使用者に直接電話等で連絡し、改善措置を実施する			

車 名	型 式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車 の台数	備考
トヨタ	5SDK6	5SDK6	5SDK6-10008 平成21年10月30日	1台	