

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:平成22年6月25日

改善措置届出番号	10	改善措置開始日	平成22年6月26日	
届出者の氏名又は名称	住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社 代表取締役 木村 宣夫		問合せ先:品質保証部 TEL:0562-48-5275	
不適合の部位(部品名)	原動機(吸排気バルブ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入れ不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する			
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	無し	
発 見 の 動 機	原動機メーカーからの情報による。			
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者に直接電話等で通知し、対策措置を実施する。			

車 名	型 式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車 の台数	備考
SN	KDN-D2L	11FD25PXI98D	D2L- 10191 ~ D2L- 10197 の内3台 平成 21 年 9 月 30 日~平成 21 年 10 月 22 日	3台	
	KDN-D3H	13FD35PXI98D	D3H- 10157 平成 21 年 10 月 2 日	1台	