

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成26年11月28日

改善措置届出番号	14	改善措置開始日	平成26年12月1日
届出者の氏名又は名称	三菱農機株式会社 代表取締役社長 鳥取 勝美 〔問い合わせ先：品質統括部〕 TEL 0852-52-3030		
不具合の部位（部品名）	原動機（インタークーラーホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	過給器付原動機の吸入空気冷却装置（インタークーラー）の配管において、インタークーラーホースとインターパイプの締結力が不十分なものがある。そのため、吸入空気圧に耐えられなくなり、インタークーラーホースがインターパイプから抜け、黒煙排出量が技術基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インタークーラーホースとインターパイプを対策品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備考
三菱	EDR-GK13A	「GCR1350」	K13A-50011～ K13A-50041 平成25年12月7日～平成26年8月27日	12	
		「TA-C1350」	K13A-50022～ K13A-50034 平成26年4月1日～平成26年4月11日	3	
		「CT1350」	K13A-50013～ K13A-50038 平成25年12月26日～平成26年6月13日	16	